

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente întreținerii de " **Lucrări de întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul anul 2018 ptr. Lotul nr.2** ", lucrări executate pe baza contractului subsecvent de lucrări nr. 80/21891 din 17.09.2018. aferent Acordului cadru nr. 24/17897 din 02.08.2017, încheiat între ASOCIEREA MULTIPLAND S.R.L. - VIADUCT S.R.L. și Consiliul Județean Harghita

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
DJ 153C, km 68+805 – 72+050 *covoare bituminoase*
2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de.....la data de....., cu valabilitate până la data:.....
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:**14.12.2018**..... până la data:**30.01.2019**..... fiind formată din:
- 4.

Președinte

1. -C J HR.....

Membrii (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2.C J HR.....

3.C J HR.....

4.C J HR.....

5.C J HR.....

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

primar Ditrău
.....

primar Remetea
.....

6. "Secrătariatul" a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile , Autorizație nr. **00023765** emisa de către ISC.
7. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

7.1 Capacități fizice realizate – : pe drumul de acces DJ 153C , între poziția km 68+805 - 72+050 s-au executat lucrări de preluarea denivelărilor și covoare bituminoase pe o suprafață de *20740,00*mp, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.

- 7.1. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;
Nu este cazul

- 7.2. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația

de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.....

7.3. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

7.4. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 770.566,99 lei (fără TVA)
916.974,72 lei (cu TVA)

7.5. Perioada de garanție**36 luni**..... *de la data recepției la terminarea lucrărilor*

7.6. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):.....

8. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

9. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: *Calitatea lucrărilor executate, s-au executat lucrări de covorire bituminose, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice*

10. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: *în vigoare urmărirea în timp a comportării lucrărilor*

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 30.01.2019, în exemplare.

12. Alte mențiuni

Comisia de recepție:

Președinte:

1.

Membrii:

2.

3.

4.

5.

Alți participanți:

1.

2.

Diriginte de santier

1