

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. din

Privind execuția lucrărilor „ **Intreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase - pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul anul 2017 ptr. Lotul nr.1 – zona Ciuc, drum de acces spre Heliport UM 01101**, lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 20727 din 08.09.2017. aferent Acordului cadru nr. 23/17899 din 02.08.2016, încheiat între UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între SC. ING SRVICE SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

Drum de acces DN 13A – Heliport UM 01101 1.254 km

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor prin Procesul-verbal nr. 26939 din 15.11.2017 comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: **Admiterea recepției lucrărilor executate.**

3. Termenul de garanție al lucrărilor: **36 luni**

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea 02.11.2020 până la 13.11.2020, fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume)

1. [redacted] director general adjunct, CJHr

Membrii: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. [redacted] consilier, CJHr

3. [redacted] consilier, CJHr

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1. [redacted] - ING SERVICE
2. [redacted] - cambrer șef
3. [redacted] - viceprimar P-Luce
4. [redacted]

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de: **23.10.2017.**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal**Nu este cazul**.....

6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării **au fost/nu au fost** completate integral.

6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului **sunt/nu sunt** în posesia proprietarului.

6.5. Construcția s-a ~~comportat~~/~~nu s-a comportat~~ corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 23.10.2017 până în prezent, respectiv pe o durată de 36 luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. – Nu este cazul.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției finale

respingerea recepției finale

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- Lucrarea s-a comportat corespunzător în perioada de garanție.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- Respectarea instrucțiunilor de întreținere și exploatare;
- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor recepționate;
- Eliberarea garanției de bună execuție.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi, 13.11. 2020, în 2 exemplare .

11. Alte mențiuni:

- Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă.
- Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.
- Valoarea totală lucrărilor este de **410.642,80 lei.**

Comisia de recepție

Președinte:

1.

(semnătura)

Membrii:

2..

3..

Secretarul comisiei

1.

Participanți:

1.

2.

3.

4.

5.

