

ROMANIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nr.823 din 04.09.2017

CONSILIUL JUD. HARGHITA

Anexa Nr. 1

INTRARE

nr.

20275

ziua

06

luna

09

anul

2017

CĂTRE: Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Harghita

DE LA : Comitetul local pentru situații de urgență

SUBIECT: 1. Degradări structurale pe podul metalic peste Târnavă Mare pe DJ 137, poz. km 12+260 din data de 04.09.2017

TOTAL NUMAR PAGINI: 2

DATA 04.09.2017

1. Consiliul Județean Harghita / Harghita Megyes Tanácsa / Presedinte
Stampila pentru repartizarea documentelor intrărilor în materie pentru a fi rezolvate conform actelor normative în vigoare de către poștarea de masă pe

Responsabil: P. C. Leușak

Copie:

Alte date:

Termen:

Rog rezolvare directă / Rogie / Solicitare înainte de rezolvare / Emitere

Scan

* Semnătură / Alăturat

* Prezentul semnătură este în stăruire / Prezentul semnătură este în stăruire / Prezentul semnătură este în stăruire

scopul găsirii unei soluții / Scopul găsirii unei soluții / Scopul găsirii unei soluții

președintele
Comitetului Local pentru
Situații de Urgență al comunei
PORUMBENI



- Centrul operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor Harghita
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita
- Prefectura Județului Harghita

RAPORT DE SINTEZĂ

degradări structurale pe podul metalic peste râul Târnavă Mare pe DJ 137, poziția km 12+260, din localitatea Porumbeni.

- 1. Evoluția fenomenelor**
Ca urmare a traficului greu desfășurat pe podul metalic de pe drumul județean DJ 137 poziția km. 12+260, s-a format o groapă în structura rutieră a podului din cauza cedării unui element metalic din tablierul acestuia (elementele sunt foarte ruginite) conducând la periclitarea siguranței circulației rutiere pe pod.
- 2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor operative de apărare**
CLSU și SVSU a intervenit ori de câte ori a fost nevoie, pentru evitarea sau remedierea problemelor.
- 3. Efectele fenomenelor**

Bazin hidrografic, Mureș, Târnava Mare, comuna Porumbeni	Obiective afectate fizic	valoric (mli lei)	Cauzele afectării
Comuna Porumbeni (Cod SIRUTA) 86487	<ul style="list-style-type: none"> - Victime omenești: 0 - nr. persoane sinistrate: 0 - nr. persoane accidentate sau afectate de îmbolnăviri pe timpul producerii fenomenului periculos: 0 - nr. de case din care: 0 <ul style="list-style-type: none"> - distruse - avariate - nr. anexe gospodărești: <ul style="list-style-type: none"> - distruse - avariate - grădini afectate: - nr. obiective socio-economice și administrative (se menționează școala, grădinița, biserica, spitalul, primăria etc.): 0 - nr. obiective culturale: 0 - zone protejate: 0 - nr. poduri și podete: 1 (pod metalic peste Târnava Mare de pe DJ 137, poziția km 12+260) 100,00 - km DN: 0 - km DJ: 0 - km DC: 0 - km CF: 0 - km străzi: 0 - km drum forestier: 0 - ha teren arabil: 0 - ha pășuni, fânețe: 0 - ha păduri: 0 - km rețele de alimentare cu apă și canalizare: 0 - nr. fântâni: 0 - animale moarte: 0 - nr. construcții hidrotehnice afectate (cu menționarea denumirii, capacităților, deținătorului): 0 - rețele electrice, telefonice: 0 - rețele alimentare cu gaze naturale - pagube produse de poluări accidentale cauzate de inundații: 0 - alte pagube: 		<p>- vibrații produse de traficul greu, degradări structurale provenite din vechimea podului.</p> <p>Pentru a răspunde cerințelor Directivei 2007/60/CE la cauze se vor adăuga, după caz, și mențiunile: fluvială, pluvială, din apă freatică.</p>
Total Valoare		100,00	

Întocmit,

CLSU Porumbeni

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

CONSILIUL JUD. HARGHITA
Anexa Nr. 1
INTRARE
nr. 20220
ziua 05 luna 09 anul 2017

Nr. 822 din 04.09.2017

CĂTRE: Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului

Harghita

DE LA: Comitetul local pentru situații de urgență

SUBIECT: 1. Degradări structurale pe podul metalic peste Târnava Mare pe DJ 137, poz km 12+260 din data de 04.09.2017

TOTAL NUMAR PAGINI: 1

DATA: 04.09.2017

RAPORT OPERATIV

Ca urmare a traficului greu desfășurat pe podul metalic de pe drumul județean DJ 137 poziția km. 12+260, s-a format o groapă în structura rutieră a podului din cauza cedării unui element metalic din tablierul acestuia (elementele sunt foarte ruginite) conducând la periclitarea siguranței circulației rutiere pe pod.

Situația pagubelor produse:

Nr. crt.	Localitatea	Obiective afectate	Cauzele afectării
1	Porumbeni	Pod metalic peste râul Târnava Mare, DJ 137	- vibrații produse de traficul greu, degradări structurale provenite din vechimea podului.

ACȚIUNI DESEFĂȘURATE

Au fost alarmați membrii Comitetului local pentru situații de urgență. A fost avertizat, înștiințat și alarmat administratorul drumului județean și implicit al podului pentru luarea urgentă a măsurilor de restricționare a traficului pe pod pentru prevenirea oricăror incidente rutiere.

PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



ȘEFUL CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ
MIKLÓSI ELLA