

	Refacere podeț peste pârâul Olves în sat Tușnadul Nou		
	Refacere fundație, piloni și suprastructură la 1 pod peste râul Olt pe DC 136 în satul Tușnadul Nou		
12	Refacere podețe din beton - 13 buc., în satele Petecu, Ighiu și Daia	Comuna Ulieș	1.074
	Refacere garduri, (stâlpi din beton, plasă de sârmă zincată) 0,250 km, proprietate u.a.t. (sat Ulieș 0,15 km, sat Daia - 0,1 km)		
	Reabilitare clădire - 1 buc., centrul de colectare a laptelui, sat Petecu, proprietate u.a.t.		
	Refacere apărare mal, sat Daia, pârâul Kicsi, (moloane din piatră, beton ciclopian) - 0,4 km		
	Refacere taluz DJ 137A, km 4+575 - 250 mp		
	Decolmatare șanțuri DC în satele Daia, Petecu, Ulieș 2,5 km		
	Refacere drumuri comunale DC 200, DC 201, DC 202, DC 203, DC 204, DC 206, DC 207 - 4,5 km		
13	Refacere cale de rulare DC 87 Barasău - 1 km	Comuna Corbu	37
	Refacere acostament la DC 87 Barasău - 0,15 km		
	Decolmatare 1 podeț de beton armat pe DC 87 km 3+700		
	Reparații 1 podeț prefabricate din beton armat pe DC 87 km 5+200		
	Reparații fundații, infrastructură și cale de rulare la 1 podeț pe DC 87 (asigură accesul la 7 proprietăți)		
14	Refacere cale de rulare și decolmatare șanțuri la DC Melegpatak - 1,6 km	Comuna Corund	1.538
	Refacere suprafață carosabilă, reparații șanțuri și acostamente la DC 50 porțiunea Corund - Fântâna Brazilor km 0+500 + 3+000 - 2,5 km		
	Reconstrucție pod de beton și piatră cu deschidere de 10 m între un drum lateral și dC 50		
	Reparații suprafață carosabilă și decolmatare șanțuri la DF Valea lui Pavel - Creanga Mică km 0+000 - 0+700 și km 4+400 + 6+200 - proprietatea UAT - 2,5 km		
	Reparații 4 podețe pe DC 50 porțiunea Corund - Fântâna Brazilor		
	Refacere suprafață carosabilă la DC Valea lui Pavel - Becăș - 1,9 km		
	Reparații culee la pod de beton și piatră pe str. Toth I. -1 buc.		
	Reparații pod de beton pe str. Alszeg - 1 buc.		
	Reparații pod de beton pe str. Sout - 1 buc.		
	Reparații carosabil str. Bolhadomb - 0,18 km		
	Reparații la fundația zidului de sprijin a străzii Rozsa - 0,25 km		
	Refacere suprafață carosabilă str. Rozsa - 0,4 km		
15	Refacere gabioane la DC 235, sat Valea Capelei - 360 m		
	Reparații apărări de maluri DC 232 Valea Boros - 0,1 km		