

Către președintele Consiliului Județean Harghita  
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

**REFERAT**

Cv. Servicii de supraveghere de lucrări necesare finalizării investiției : " **Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la Km 38+450 zidul de sprijin din gabioane**" (proiectare și execuție)

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Decontarea parțială pentru servicii de supraveghere de lucrări necesare finalizării investiției : **Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane**
2. Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată:  
22/2017
3. Cod indicator în buget: 84.02.03.01 71.01.01
4. Număr și data contract: 57/19061 din 13.08.2018
5. Executant/ Beneficiar: S.C.Aspiro S.R.L.
6. Valoare contract (în lei): 2.767,70 lei
7. Data finalizării:
8. Suma propusă pentru plată (în lei): 2.195,54 lei
9. Numărul facturii: 6262511/19.12.2018 Numărul de înregistrare al facturii: 31413/19.12.2018
10. Observații:
11. Nr. total file : \_\_\_\_\_
12. Semnături:

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CONTRACT PRESTARI SERVICII SUPRAVEGHERE DJ132 GABIOANE INUNDATII

**Lista documentelor justificative:**

Garantie factura 6262511

**Angajamentul legal:** Prestari servicii / 19061 / 13.08.2018

**Modul de plata:** virament

**Suma datorata beneficiarului:** 43,72

**Avansuri acordate si retinute beneficiarului:** 0,00

**Suma de plata:** 43,72

**Suma de plata (valuta)** - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 43,72

**Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:**

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	10.247.621,68	43,72	10.247.577,96

**Beneficiar:**

- numele: ASPIRO SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. OBOR, N
- cod fiscal: 11683375
- numarul de cont: RO59TREZ351530101001678X
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate      Compartimentul de contabilitate \*)      Control financiar preventiv propriu

Semnatura: \_\_\_\_\_      Semnatura: \_\_\_\_\_

Data: 19.12.2018

Data: \_\_\_\_\_

**Ordonator de credite,**

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CONTRACT PRESTARI SERVICII SUPRAVEGHERE DJ132 GABIOANE INUNDATII

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 6262511/19.12.2018

Angajamentul legal: Prestari servicii / 19061 / 13.08.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 2.151,82  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 2.151,82  
Suma de plata (valuta) - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 2.151,82

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	10.249.773,50	2.151,82	10.247.621,68

**Beneficiar:**

- numele: ASPIRO SRL  
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. OBOR, N  
- cod fiscal: 11683375  
- numarul de cont: RO47TREZ3515069XXX000393  
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate      Compartimentul de contabilitate \*)      Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Data: 19.12.2018

Data:

**Ordonator de credite,**

Data:

Semnatura:

## Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată

privind "CONTRACT PRESTARI SERVICII SUPRAVEGHERE DJ132 GABIOANE  
INUNDATII"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 6262511/19.12.2018, Nr.Inreg. 31413/19.12.2018
2	ALOP model	X
3	Referat model	X

**CALCUL GARANTIE DE BUNA EXECUTIE**

CONTRACT NR. 57/19061 / 13.08.2018

Valoare lucrări supravegheate si confirmate	123.825,03	<b>lei fără TVA</b>
Procentaj conform contract	<b>1,49</b>	%
Valoare servicii de supraveghere $123.825,03 \times 1,49\%$	<b>1.844,99</b>	
.....		
Valoare garanție de bună execuție 3%	55,35	lei
Sold cont garanție bună execuție	11,63	lei
<b>Se retine suma de</b>	<b>43,72</b>	<b>lei</b>



# ASPIRO SRL


Cod fiscal: RO11683375. Nr. înmatriculare: J19/140/1999

530144 Miercurea-Ciuc, Str. Obor Nr. 52/A, Jud. Harghita

Mobil: 0744-643153; Fax: 0266-317481; E-mail: vigh.adam@tectum.ro

BCR M-Ciuc: RO36RNCB152042363390001, TREZORERIA M- Ciuc: RO47TREZ3515069XXX000393

Nr.de înregistrare 207/data 19.12.2018



Către,

**Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL HARGHITA**  
**P-ța Libertății nr.5, Miercurea Ciuc**

**Direcția Generală de Investiții**

**Stimate d-le Director general !**

Alăturat vă înaintăm factura nr. 6262511 din 19.12.2018, aferentă prestării de **Servicii de supraveghere pentru lucrarile necesare finalizării investiției "Lucrări necesare eliminării ploilor abundente care au afectat DJ 132/A, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane". pe perioada octombrie-noiembrie, conform contract de prestări servicii nr. 57/19061/13.08.2018.**

Contul de virament Trezoreria M-Ciuc -RO47TREZ3515069XXX000393

Contul de garantie Trezoreria M-Ciuc - RO59TREZ351530101001678X

Cu stimă,

M-Ciuc, 19.12.2018

Furnizor:

SC ASPIRO SRL

Nr.ord.reg.com./an: J19/140/1999

C.U.I.: 11683375

Sediul: Miercurea Ciuc, str. OBOR nr. 52/A

Judetul: HR

Cod IBAN: RO36 RNCB 0152 0423 6339 0001

Banca: BCR M-CIUC

Cod IBAN: RO47 TREZ 3515 069X XX00 0393

Banca: TREZORERIA M-CIUC

Capital social: 200,00 RON

Cota T.V.A. 19.00 %

# FACTURA FISCALA

Cumparator:

UAT JUDETUL HARGHITA

Nr.ord.reg.com./an:

C.U.I.: 4245763

Sediul: Miercurea Ciuc, P-TA LIBERTATII NR.5

Judetul: HR

Cod IBAN:

Banca:

CONSILIUL JUD. HARGHITA	
INTRARE	
nr.	314/13
ziua	19
luna	12
anul	2018

Nr. factura: 6262511

Data factura: 19.12.2018

Nr.aviz de insotire a marfii

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare (fara T.V.A.)	Valoare T.V.A.
1	Prestari servicii de supraveghere pentru		0.000	0.0000	0.00	0.00
2	lucr. necesare finalizarii investitiei		0.000	0.0000	0.00	0.00
3	"Lucrari necesare eliminarii efectelor		0.000	0.0000	0.00	0.00
4	ploilor abundente care au afectat		0.000	0.0000	0.00	0.00
5	DJ 132/A, la km 38+450 zidul de sprijin		1.000	1,844.9900	1,844.99	350.55
6	din gabioane" perioada oct. - noi. 2018		0.000	0.0000	0.00	0.00
7	Conform contr.57/19061/13.08.2018					

Balint Terez

HR.514427

2691010190694

Semnatura si  
stampila furnizorului

Date privind expeditia:

Numele delegatului:

BI/CI Seria nr. emis de

Mijloc de transport:

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de

19.12.2018 ora 08:37

Total: 1,844.99 350.55

Total de plata:

2,195.54

## **RAPORT DE ACTIVITATE PROPRIE**

Servicii de supraveghere – diriginte de șantier - pentru : Lucrările necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat DJ 132 , la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (proiectare și execuție)

**Contract prestări servicii nr.57/19061/13.08.2018 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Harghita și SC Aspiro SRL**

Perioada desfășurării activității de supraveghere a lucrărilor - diriginte de șantier

octombrie- noiembrie 2018



## **RAPORT DE ACTIVITATE PROPRIE**

Referitor la : "Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat DJ 132 în zona km 38+450 zidul de sprijin din gabioane", alăturat vă prezint un sumar al activității mele de supraveghere, de diriginte de șantier. Proiectul tehnic de execuție nr. 06-01/2017a fost elaborat de SC Ermina SRL.

În baza Contractului de prestări servicii nr. 57/19061/13.08.2018 am desfășurat în principal următoarele activități la lucrarea mai sus numită:

### **Activități anterioare demarării lucrărilor de construcții**

1. Am verificat existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la termenul de valabilitate al acesteia.
2. Am verificat concordanța dintre prevederile certificatului de urbanism, ale avizelor , acordurilor , ale proiectului și ale autorizației de construire.
3. Am studiat proiectul tehnic de execuție, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute în vederea realizării lucrărilor de construcții.
4. Am verificat existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv ale studiilor de specialitate solicitate fie prin certificatul de urbanism , fie prin avize, precum și concordanța dintre prevederile acestora.
5. Am verificat respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectului tehnic de către verificatori de proiecte atestați.
6. Am verificat existența în dosar al programului de urmărire și control în faze determinante și vizat de ISC
7. Am preluat amplasamentul, reperele de nivelment și le-am predat executantului prin Proces-verbal de predare amplasament.
8. Am solicitat executantului să efectueze trasarea generală a lucrărilor, în vederea stabilirii bornelor de reper.
9. Am solicitat constructorului planul calității lucrărilor, a procedurilor și instrucțiunilor pentru lucrarea în cauză pentru a putea fi verificate.
10. Am verificat existența anunțului de începere a lucrărilor de construire.
11. Am solicitat executantului lucrării afișarea în loc vizibil al panoului de identificare a investiției, conform prevederilor legale.
12. Am verificat și analizat locul desemnat pentru organizare de șantier, capacitatea de lucru, utilaje din dotare.
13. Am verificat documentația tehnică aferentă Dispoziției de șantier nr.3, piese scrise și desenate.

### **Activități în perioada de executare a lucrărilor**

1. Am urmărit realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire , ale proiectului tehnic de execuție, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare.

2. Am verificat existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții precum și corespondența calității acestora cu prevederile prescrise în proiect.
3. Am constatat că nu s-au utilizat procedee și echipamente neagrementate tehnic și nici cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat.
4. Am verificat respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ cerut în documentația tehnică și reglementările tehnice.
5. Am verificat respectarea planului calității, a procedurilor și a instrucțiunilor tehnice aferente lucrării.
6. Am participat și verificat lucrările ajunse în faza de lucrări ascunse, consemnat și prin proces-verbal de lucrări ce devin ascunse.
7. Am efectuat verificările prevăzute în reglementările tehnice, am semnat și ștampilat documentele întocmite ca urmare a verificărilor, consemnate prin procese-verbale.
8. Am asistat la prelevarea de probe la locul de punere în operă.
9. Am transmis către proiectant expert, prin intermediul investitorului, sesizările proprii și ale participanților la realizarea construcției, privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției.
10. Am informat investitorul privind starea lucrărilor și dacă am constatat deficiențe calitative în vederea dispunerii de măsuri.
11. Am urmărit respectarea de către executant a dispozițiilor sau a măsurilor dispuse de organele abilitate.

Data 19.12.2018

Cu stimă  
Diriginte de șantier