

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
Direcția Generală Tehnică
Nr. înreg. 17016/26.07.2019

De acord,

Către,

președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

Privind decontarea cv. servicii de supraveghere la obiectivul de investiție "Protejare a conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484"

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire: decontarea cv. servicii de supraveghere la obiectivul de investiție **"Protejare a conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484"**
2. Numărul și data Hotărârii Consiliului Județean Harghita cu care a fost aprobată: 81/2019
3. Cod indicator în buget: 84.02.03.01 71.01.01
4. Număr și data contract: 133/31584/19.12.2018
5. Executant/ Beneficiar: SC Cis Gaz SA
6. Valoare contract (în lei): 6.104,82 lei
7. Data finalizării:
8. Suma propusă pentru plată (în lei): 6.104,82 lei
9. Numărul facturii: 349/24.07.2019; Numărul de înregistrare al facturii: 17016/24.07.2019;
10. Observații:
11. Nr. total file :
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 26.07.2019

Vizat.

Întocmit,

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind "CV. SERV. DE SUPRAVEGHERE PROT. COND. ROMGAZ DJ 134A"

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 349/24.07.2019, Nr.Inreg. 17016/24.07.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Situația de lucrări/deviz de lucrări/borderoul situațiilor lunare	iulie 2019
5	Alte documente justificative	Raport de activitate diriginte

GAZ PROCONSZ SRL
530312, Miercurea Ciuc
str. Eroilor, nr.3, ap.3.
tel./fax: 0266.371.493

CONSILIUL JUD. HARGHITA		
INTRARE		
nr.	17016	
zua	24	luna 07 anul 2019

către:

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Prin prezenta vă înaintăm factura nr. 349 din 24.07.2019. reprezentând contravaloarea prestărilor de servicii pentru activitatea de diriginte de santier la lucrarea "**PROTEJAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE ROMGAZ DIN ZONA OBIECTIVULUI DE INVESTITII - MODERNIZARE SISTEM RUTIER pe DJ134A SOIMOSU MIC - CRISTURU SECUIESC, km 7+518 ÷ 15+484 la POZITIA km 9+680 si 13+090**", conform contractului nr. 133 / 31584 din 19.12.2018.

cu respect

Miercurea Ciuc, la 24.07.2019.

FACTURA

Numar 349

Data 24.07.2019 Scadent la 24.08.2019

CONSILIUL JUD. HARGHITA

INTRARE

nr. 17016

ziua 24 luna 07 anul 2019

1

- RON -

Furnizor

GAZ PROCONSZ SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF RO16182901 RC J19/174/2004
MIERCUREA-CIUC str. EROILOR nr. 3 ap. 3 jud. HARGHITA
Telefon 0266 - 371493
Banca BANCA TRANSILVANIA M-CIUC
IBAN RO07BTRL02101202F26791XX
Banca TREZORERIA M-CIUC
IBAN RO19TREZ3515069XXX004874

CIF 4245763
JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, PTA. LIBERTATII,
NR.5

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	SERVICII DE SUPRAVEGHERE LUCRARI CONF.CONTRACT NR.31584/2018	BUC	1.000	5 130.1000	5 130.10	974.72

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
6
BUN DE PLATA
Data 26.07.2019

5 130.10 974.72

Total 6 104.82

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CV. SERV. DE SUPRAVEGHERE PROT. COND. ROMGAZ DJ 134A

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 349/24.07.2019

Angajamentul legal: Prestari servicii / 31584 / 19.12.2018

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 6.104,82
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 6.104,82

Suma de plata (valuta) - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 6.104,82

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	45.697.100,71	6.104,82	45.690.995,89

Beneficiar:

- numele: GAZ PROCONSZ SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, MUN. MIERCUREA CIUC, STR. EROILO
- cod fiscal: 16182901
- numarul de cont: RO19TREZ3515069XXX004874
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate *)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Semnatura:

Certificat în privința realității, regularității și legalității	
Data: 26.07.2019
Numele
Data
Semnătura

Data:

26.07.2019

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

GAZ PROCONS SRL
530312, Miercurea Ciuc
str. Eroilor, nr. 3, ap. 3.
tel./fax: 0266.371.493

RAPORT DE ACTIVITATE

Privind lucrarea:

**PROTEJAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE ROMGAZ DIN ZONA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII - MODERNIZARE SISTEM RUTIER pe DJ134A
SOIMOSU MIC – CRISTURU SECUIESC, km 7+518 ÷ 15+484 la POZITIA km
9+680 si 13+090**

Dirigintele de santier si-a îndeplinit toate atributiile ca reprezentant al Beneficiarului si a avut următoarele atributii si responsabilități:

în perioada executiei lucrărilor:

1. a urmărit realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementărilor tehnice în vigoare, a verificat existenta documentelor de certificare a calității produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calității acestora cu prevederile cuprinse în proiect si certificatele de calitate si respectarea legislatiei cu privire la transportul materialelor la locul punerii în operă;
2. a verificat respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de atestare a calității, transportul la locul punerii în operă, corespondenta calității acestora cu prevederile din certificatele de calitate, din contract si din proiect);
3. a interzis utilizarea produselor fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
4. a interzis utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. a verificat respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare,
6. a verificat respectarea " Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă,
7. a interzis executarea de lucrări de către persoane neautorizate, conform reglementărilor tehnice în vigoare, și executarea de lucrări de către personal necalificat,
8. a participat la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinate,
9. a efectuat verificările prevăzute în normele tehnice, a semnat și a ștampilat documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese verbale în faze determinate, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.) ,
10. a urmărit realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admis la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;
11. a efectuat, în numele Achizitorului, activitatea pe linie financiară, de verificare și decontare a lucrărilor executate. Este responsabil pentru cantitățile de lucrări confirmate, pentru calitatea lucrărilor acceptate spre plată respectiv pentru exactitatea, legalitatea și conformitatea datelor din documentele semnate;
12. a urmărit respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau măsurilor dispuse de proiectant, de Achizitor sau de organele abilitate;
13. a urmărit respectarea sistemului de asigurare a calității la executant;
14. a preluat documentele de la constructor și proiectant și a completat Cartea Tehnică a Construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

la receptia lucrărilor:

1. a întocmit actele de receptie;
2. a predat către investitor actele de receptie după efectuarea Receptiei la terminarea lucrărilor

Miercurea Ciuc, la 25.07.2019.

diriginte de santier