

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor aferente, "Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2019, Lot nr.1 – Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră ", lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de lucrări nr.22/ 15748 din 10.07.2019. aferent acordului cadru nr. 21/15747 din data de 10.07.2019, încheiat între S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L. și Consiliul Județean Harghita.

1. Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:
DJ 153C
2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de.....la data de....., cu valabilitate până la data:.....
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:**04.11.2019**..... până la data: **08.11.2019**..... fiind formată din:

Președinte

1. -C J HR.....

Membrii (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. -C J HR.....

3.C J HR

4. - C J HR.....

5. C J HR

Au mai fost prezenti: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

1. *cons. jvd.*

2. *președintele Ditrău*

3. *vicepreședintele Remuța*

4

4. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile, Autorizație nr.

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:
Sau executat lucrări de întreținere conform cartelii de saclă și a normelor tehnice în vigoare.

- 5.1. Capacități fizice realizate *conform anexă*

- 5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;
 nu este cazul
- 5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal..... nu este cazul
- 5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.
 nu este cazul
- 5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 17.326,00 lei (fără TVA)
 20.617,99 lei (cu TVA)

- 5.6. Perioada de garanție 48 de luni
- 5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): nu este cazul

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

1. lucrările cuprinse în situațiile de lucru și cele executate în realitate se confirmă

2. Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucru și cele din oferta financiară sunt reale

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

.....

.....

9. Prezentul proces-verbal, conținând³... file și¹... anexe numerotate, cu un total de⁴... file, a fost încheiat astăzi^{08.11.2019}....., în ...²... exemplare.

10. Alte mențiuni

.....
.....

Comisia de recepție:

Președinte:

1.

Membrii:

2.

3.

4.

5.

Alți participanți:

1.

2.

3.

4.

5.

ANEXA 3

Întreținere curentă	U.M	DJ153C		
		cantitativ	valoare fără TVA	valoare cu TVA
Procurat si montat indicatoare A1-A4,A7-A43,A53-A54	buc	27	2700,00	3213,00
Procurat si montat indicator de avertizare A5a	buc	9	1530,00	1820,70
Procurat si montat indicator de avertizare A44	set	2	440,00	523,60
Procurat si montat indicator de reglementare B3-B4	buc	2	204,00	242,76
Procurat si montat indicator de reglementare B6, C42-C43	buc	1	120,00	142,80
Procurat si montat indicator de reglementare B5, C1-C41, C46-C48, D1-D15a, D19	buc	24	2640,00	3141,60
Procurat si montat indicator de orientare și informare, F14-F18, G10 - G36, G38 - GG65, G71 - G74, G76 - G78, G80, T1 - T12	buc	2	280,00	333,20
Procurat si montat indicator de orientare și informare, G1-G2, G4, G9, G66 - G67	buc	8	1160,00	1380,40
Procurat si montat indicator de orientare și informare, F39 - F42, F44 - F45, P1 - P45	mp	0,72	252,00	299,88
Procurat si montat stâlp pentru indicator rutier	buc	80	8000,00	9520,00
Total			17326,00	20617,94

0

Comisia de recepție

Numele si
Prenumele

Semnături

Președinte

Membru

Alți participanți

Executant

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :

Invitat :