

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Reparații pe DJ 136, km 27+753 Cristuru Secuiesc – Avrămești, județul Harghita, zid de sprijin din gabioane”, lucrări executate în cadrul Contractului 1/11730/03.06.2014, încheiat între executantul SC VIADUCT SRL și achizitorul Consiliul Județean Harghita.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:  
Zidul de sprijin și drumul județean DJ 136, km 27+753;
2. Lucrările au fost supuse recepției, consemnat prin Procesul - verbal la terminarea lucrărilor nr. 24460/10.11.2014;
3. Termenul de garanție al lucrărilor a fost de 5 ani;
4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la 27.11.2019 până la 27.11.2019, fiind formată din:

Președinte:

\_\_\_\_\_ Director general adjunct DGT Consiliul Județean Harghita

Membri:

_____	Șef serviciu	Dir. Gen. Tehnică	Consiliul Județean Harghita
_____	Consilier	Dir. Gen. Tehnică	Consiliul Județean Harghita
_____	Șef serviciu	Dir. Gen. Tehnică	Consiliul Județean Harghita
_____	Consilier	Dir. Gen. Economică	Consiliul Județean Harghita

5. Au mai fost prezenți: (Nume și prenume, calitatea, semnătura)

\_\_\_\_\_ SC VIADUCT SRL EXECUTANT  
 \_\_\_\_\_ SC NICERTRANS SA PROIECTANT  
 \_\_\_\_\_

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

- 6.1 Lucrările au fost complet terminate la data de: 04.10.2014;
- 6.2 Au fost/nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;
- 6.3 Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate integral;
- 6.4 Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/ nu sunt în posesia proprietarului;
- 6.5 Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei, 10.11.2014 până în prezent, respectiv pe o durată 5 ani, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind

enumerare în anexa nr. 2 la prezentul proces verbal;

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- Admiterea recepției finale
- Respingerea recepției finale

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

.....  
.....

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

.....

10. Prezentul proces-verbal, conținând ..... file și ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi, ....., în ..... exemplare.

11. Alte mențiuni: Valoarea obiectului de investiții este de **408.669,53** lei cu TVA.

Comisia de recepție

Președinte:

.....

Membri:

.....  
.....

.....  
.....  
.....

Alți participanți:

.....  
.....  
.....

..... executant de VIAXUCI SRL  
..... proiectant de INICERTAD  
..... viceprimar Cristea

.....  
.....  
.....

