

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. din

Privind execuția lucrărilor „**Întreținere curentă și periodică pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2018, Lot nr. 7**” – zona Odorhei executate în cadrul contractului subsecvent nr. **52/22661** din 05 iulie 2018, încheiat în baza **acordului cadru nr. 62/22661** din data de 29 septembrie 2017, încheiat între **ASOCIEREA VIADUCT S.R.L. - MULTIPLAND S.R.L.** și achizitorul UAT Județul Harghita prin **CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA.**

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

Drumul județean DJ 131 , poziția km 48+260.

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr. 22179 din 19.09.2018 comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: **Admiterea recepției lucrărilor executate.**

3. Termenul de garanție al lucrărilor: **12 luni**

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la 14.10.2019 până la 18.10.2019, fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume)

1. director general adjunct, CJHr

Membrii: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. șef serviciu, CJHr

3. consilier, CJHr

4. consilier, CJHr

5. consilier, CJHr

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1. Bodó László repr. SC. Viaduct SRL

2. Cseke Miklós primar, Comuna Ocland

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele: lucrarea s-a comportat corespunzător în perioada de garanție.

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de: **10.09.2018**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altori teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal**Nu este cazul**.....

6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării **au fost/nu au fost** completate integral.

6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului ~~sunt/nu sunt~~ în posesia proprietarului.

6.5. Construcția **s-a comportat/nu s-a comportat** corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 10.09.2018 până în prezent, respectiv pe o durată de 12 luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. – **Nu este cazul.**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției finale

respingerea recepției finale

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

- Lucrarea s-a comportat corespunzător în perioada de garanție.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- Respectarea instrucțiunilor de întreținere și exploatare;
- Urmărirea comportării în timp a lucrărilor recepționate;
- Eliberarea garanției de bună execuție.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi, __.__. 2019, în 2 exemplare.

11. Alte mențiuni:

- Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă.
- Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.
- Valoarea totală lucrărilor este de **17.349,38 lei.**

Comisia de recepție

Președinte:

1

Membrii:

2.

3.

4.

5.

Participanti:

1

2