

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor aferente, "Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2019, Lot nr.1 – Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră ", lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de lucrări nr.13/ 4059 din 24.02.2020. aferent acordului cadru nr. 21/15747 din data de 10.07.2020, încheiat între S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L. și Consiliul Județean Harghita.

1. Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:
Magazie – indicatoare rutiere
2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de.....la data de....., cu valabilitate până la data:.....
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:**09.03.2020**..... până la data: **13.03.2020**..... fiind formată din:

Președinte

1. ... -CJ HR.....

Membrii (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

2. ... -CJ HR.....

3. ... -CJ HR.....

4. ... -CJ HR.....

5. ... -CJ HR.....

Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

1.

2.

3.

4.

4. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile, Autorizație nr.

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Pe baza proceselor verbale de predare - primire indicatoare rutiere au fost preluate in magazie

- 5.1. Capacități fizice realizate

conform anexe atașate

*NIR. 4013 / 12.03.2020
4014*

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;
nu este cazul

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.
nu este cazul

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.
nu este cazul

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 195.372,76 lei (fără TVA)
232.493,56 lei (cu TVA)

5.6. Perioada de garanție *48 de luni*

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):
nu este cazul

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

*1. Lucrările cuprinse în situațiile de lucru și cele executate în realitate se confirmă.
2. Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucru și cele din oferta financiară sunt reale.*

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

9. Prezentul proces-verbal, conținând3..... file și2..... anexe numerotate, cu un total de5..... file, a fost încheiat astăzi13.03.2020....., în2..... exemplare.

10. Alte mențiuni

.....
.....

Comisia de recepție:

Președinte:

1. .

Membrii:

2.

3.

4.

5.

Alți participanți:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

ANEXA 3

	Întreținere curentă	U.M	magazie 2		
			cantitativ	valoare fără TVA	valoare cu TVA
1	Procurat și montat indicator de avertizare, tip triunghiular (700 mm), cod: A1-A4, A7-A43, A53-A54	buc	260	24185,20	28780,39
2	Procurat și montat indicator de reglementare, tip circular (600 mm), cod: B5, C1-C41, C46-C48, D1-D15a, D19	buc	320	32412,80	38571,23
3	Procurat indicator de semnalizare a lucrărilor, tip pătrat (650 mm), cod: U13	buc	10	750,00	892,50
4	Procurat și montat oglindă stradală (800 mm)	buc	10	3413,00	4061,47
5	Procurat balize tip jalon, cod: V5	buc	100	7129,00	8483,51
6	Procurat barieră normală/direcțională, cod: V10-V11 2000x250 - 2000x330mm	buc	20	5000,00	5950,00
7	Cărucioare portsemnalizare pentru semnalizarea punctelor de lucru (fără indicatoare) 2000x1600mm	buc	10	10000,00	11900,00
Total				82890,00	98639,10

Comisia de recepție

Numele și
Prenumele

Semnături

Președinte _____

Membri _____

Alți participanți _____

Executant: _____

Invitat : _____

Invitat : _____

Invitat : _____

Invitat : _____

Invitat : _____

Invitat : _____


