

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. din

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „**Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 2 - Marcaje rutiere**”, zona CIUC.

Lucrări executate în cadrul **contractului subsecvent** nr. 18/7387/30.03.2020 aferent Acordului cadru nr. 42/17885 din 05.08.2019, încheiat între SC. Dellines SRL. și UAT județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita .

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Pe DJ 113A; 113B; 121G; 123; 123A; 123B; 123C; 123D ; 123E; 123F; 124 si 125 s-au executat lucrări marcaje rutiere – benzi rezonatoare

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 25.05.2020 până la data de 29.05.2020, fiind formată din:

Președinte:

1; C.J.Harghita

Membri:

2; C.J.Harghita

3; C.J.Harghita

2. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1.

2.

3.

3. Secretariatul a fost asigurat de - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile, Autorizație nr.

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: **s-au executat lucrări de marcaje rutiere – benzi rezonatoare, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare**

4.1. Capacități fizice realizate:

4.2.

Denumire lucrare	Cantități
Benzi rezonatoare 4 mm	2486,07 m
Benzi rezonatoare 6 mm	2351,14 m
Benzi rezonatoare 8 mm	2191,41 m
Total benzi rezonatoare	7028,62 m

4.3. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - **Nu este cazul.**

- 4.4. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul.**
- 4.5. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - **Nu este cazul.**
- 4.6. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **126.515,16** lei (fără TVA)
150.553,04 lei (cu TVA)
- 4.7. Perioada de garanție: 12 luni + 4%
- 4.8. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - **Nu este cazul.**
5. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
- admiterea recepției la terminarea lucrărilor**
- respingerea recepției la terminarea lucrărilor
6. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **calitatea lucrărilor de întreținere curente și periodice executate, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**
7. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Urmărirea în timp a comportării lucrărilor.**
8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** file, a fost încheiat astăzi 29.05.2020, în **2** exemplare.
10. Alte mențiuni:
- 10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;
- 10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.
- 11. Comisia de recepție:**

Președinte:

1.

Membri:

2.

3.

Alți participanți:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



CENTRALIZATOR CANTITĂȚI EFECTUATE BENZI REZONATOARE ÎN ZONA CIUCULUI

Lot nr. 2 - Marcaje rutiere - benzi rezonatoare
privind

"Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene
din județul Harghita, pentru anul 2020

Nr. Crt	DJ. Nr	poz km	nr.set	loc.	TOTAL ML	ML 8 mm	ML 6 mm	ML 4 mm	latime cm	p.u lei	valoare fara TVA
1	113A	7+060	1	lac Sf Ana Camping	45,98	16,64	14,58	14,76	15	18	827,64
2	113B	0+025	1	inters. 113B-DN11B	43,27	14,04	14,4	14,83	15	18	778,86
3	113B	2+550	1	intrare Lazarest	44	14,64	14,58	14,78	15	18	792
4	121G	0+025	1	inters. 121G-DN11B	45,74	15,96	15,32	14,46	15	18	823,32
5	121G	0+700	1	intr. Casinu nou	49,2	16,56	16,26	16,38	15	18	885,6
6	121G	4+950	1	intr. Plaiesii de Jos	47,4	14,64	16,26	16,5	15	18	853,2
7	121G	5+250	2	Politia	83,4	27,3	26,7	29,4	15	18	1501,2
8	121G	5+950	2	Scoala	84,66	29,4	27,06	28,2	15	18	1523,88
9	121G	6+400	1	intr. Plaiesii de Jos	41,4	13,8	13,2	14,4	15	18	745,2
10	121G	7+000	1	intr. Iacobeni	43,14	14,64	13,5	15	15	18	776,52
11	121G	7+900	1	intr. Iacobeni	45,62	14,76	15,26	15,6	15	18	821,16
12	121G	8+220	2	scoala	88,8	29,7	29,1	30	15	18	1598,4
13	121G	9+500	1	intr. Imper	49,74	16,44	16,92	16,38	15	18	895,32
14	121G	11+240	1	inters. 121G-DN11B	41,7	14,16	13,74	13,8	15	18	750,6
15	123	5+250	1	inters. 123B-123	46,08	16,38	15	14,7	15	18	829,44
16	123	4+500	1	inters. 123-E578	51,78	17,1	16,8	17,88	15	18	932,04
17	123	4+800	1	intr. Sanmartin	46,2	15,96	15,24	15	15	18	831,6
18	123	1+875	1	intr. Sansimion	47,04	16,8	15	15,24	15	18	846,72
19	123	0+650	1	gradinita sansimion	51,6	16,2	18	17,4	15	18	928,8
20	123	0+550	1	gradinita sansimion	47,76	0	0	47,76	15	18	859,68
21	123	0+025	1	inters. 123A	46,08	16,38	15	14,7	15	18	829,44
22	123A	14+000	1	inters. DJ123A-E578	55,8	18,6	18,9	18,3	15	18	1004,4
23	123A	13+475	2	farmacia	124,68	41,28	43,8	39,6	15	18	2244,24
24	123A	13+725	2	statia de autobus	115,4	38,84	38,04	38,52	15	18	2077,2
25	123A	14+015	2	casa de cultura	115,2	39,48	39,48	36,24	15	18	2073,6

26	123A	12+800	1	Sancraieni iesire	55,4	18,6	18,6	18,6	18,2	15	18	997,2
27	123A	12+200	1	Santimbru intrare	55,8	18,6	18,6	18,9	18,3	15	18	1004,4
28	123A	9+400	1	Santimbru iesire	54,36	18,48	18,48	18	17,88	15	18	978,48
29	123A	7+900	1	Intrare Sansimion	53,7	18,6	18,6	18,06	17,04	15	18	966,6
30	123A	6+500	2	scoala	111,96	37,68	37,68	36,9	37,38	15	18	2015,28
31	123A	5+500	1	Intrare Sansimion	53,64	18,48	18,48	17,76	17,4	15	18	965,52
32	123A	5+100	1	intrare Cetatuia	53,64	18,48	18,48	17,76	17,4	15	18	965,52
33	123A	4+850	2	cetatuia curba biserica	123,18	21	21	21	81,18	15	18	2217,24
34	123A	3+750	1	iesire Cetatuia	54,6	18	18	18,3	18,3	15	18	982,8
35	123A	2+150	1	Vrabie intrare	53,92	18,36	18,36	18,36	17,2	15	18	970,56
36	123A	1+700	1	Vrabia iesire	52,62	17,76	17,76	17,46	17,4	15	18	947,16
37	123A	0+025	1	inters. DJ123A-E578	54,6	17,4	17,4	18	19,2	15	18	982,8
38	123B	18+150	1	intr. m-ciuc	48,6	16,20	16,20	16,20	16,20	15	18	874,8
39	123B	17+150	1	intr.leliceni	48,6	16,20	16,20	16,20	16,20	15	18	874,8
40	123B	15+000	2	prim.leliceni	97,2	33,60	33,60	32,40	31,20	15	18	1749,6
41	123B	13+750	2	intr.leliceni+misentea	100,18	33,46	33,46	33,96	32,76	15	18	1803,24
42	123B	11+600	2	scoala misentea	92,34	31,20	31,20	31,20	29,94	15	18	1662,12
43	123B	11+180	2	sala sport misentea	92,52	30,60	30,60	31,56	30,36	15	18	1665,36
44	123B	11+070	1	intr.misentea	47,04	16,32	16,32	15,12	15,60	15	18	846,72
45	123B	6+000	1	inters. 123B-123C	42,72	14,40	14,40	14,40	13,92	15	18	768,96
46	123B	5+100	2	scoala bancu	86,92	28,32	28,32	28,62	29,98	15	18	1564,56
47	123B	3+550	1	intr. Bancu	42,72	14,40	14,40	14,40	13,92	15	18	768,96
48	123B	0+900	1	intr. Sanmartin	45,3	15,30	15,30	15,00	15,00	15	18	815,4
49	123B	0+600	1	intersectie DJ 123B-123	44,9	14,40	14,40	15,60	14,90	15	18	808,2
50	123B	0+075	1	inters. 123B-E578	48,9	16,80	16,80	15,60	16,50	15	18	880,2
51	123C	15+950	2	armaseni-armaseni noi	97,08	32,94	32,94	32,46	31,68	15	18	1747,44
52	123C	13+900	1	armeseni	45,4	14,4	14,4	15	16	15	18	817,2
53	123C	13+750	1	potiوند	37,98	14,34	14,34	11,04	12,6	15	18	683,64
54	123D	1+200	1	intrare loc. Sancraieni	46,8	15,6	15,6	15,6	15,6	15	18	842,4
55	123D	0+025	1	intersectie DJ 123D-123A	45,6	14,7	14,7	15,9	15	15	18	820,8
56	123E	4+100	2	Șoimen intrare	103,9	36	36	34,8	33,1	15	18	1870,2
57	123E	4+300	2	M-Ciuc ieșire	114,1	39,9	39,9	37,65	36,55	15	18	2053,8
58	123E	4+700	2	Șoimen intrare	107,25	35,8	35,8	35,85	35,6	15	18	1930,5
59	123E	5+850	1	Paulen intrare	52,74	17,82	17,82	17,82	17,1	15	18	949,32
60	123E	6+600	1	Delnița ieșire	54,5	18,35	18,35	18,15	18	15	18	981
61	123E	7+550	1	Delnița intrare	49,9	17,2	17,2	16	16,7	15	18	898,2

62	123F	6+050	1	Ciceu intersecție E 578	40,35	15,45	13,9	11	15	18	726,3
63	123F	0+025	1	Cîba intersecție DN 13 A	41,5	14,5	14,9	12,1	15	18	747
64	124	9+700	1	Nădejdea ieșire	38,46	14,46	12	12	15	18	692,28
65	124	9+250	2	Nădejdea biserica	87,44	28,68	27,72	31,04	15	18	1573,92
66	124	9+000	2	Nădejdea școala	90,62	31,1	32,28	27,24	15	18	1631,16
67	124	8+500	2	Nădejdea cântar.	100,32	33,42	33,18	33,72	15	18	1805,76
68	124	7+600	1	Nădejdea intrare	49,86	17,1	16,26	16,5	15	18	897,48
69	124	7+600	1	Mihălen iesire	48,84	17,1	16,2	15,54	15	18	879,12
70	124	7+300	2	Mihălen ter. fotbal	94,02	32,34	31,2	30,48	15	18	1692,36
71	124	6+850	2	Mihălen mag. Darvas	89,22	31,26	29,76	28,2	15	18	1605,96
72	124	6+100	2	Mihălen școala	94,8	17,4	16,44	60,96	15	18	1706,4
73	124	5+700	2	Mihălen nr 118	98,58	32,52	32,94	33,12	15	18	1774,44
74	124	5+100	1	Mihălen intrare	50,4	16,56	17,04	16,8	15	18	907,2
75	124	4+750	1	Vcăreșt ieșire	45,84	15,54	15	15,3	15	18	825,12
76	124	4+200	2	Văcăreșt Frema	93,18	30,42	31,5	31,26	15	18	1677,24
77	124	3+850	2	Vacarest Biserica	96,06	31,92	32,16	31,98	15	18	1729,08
78	124	3+400	2	Vacarest casa de cultura	94,55	30,7	31	32,85	15	18	1701,9
79	124	2+500	1	Vacaresti Intrare	46,9	15,25	16,4	15,25	15	18	844,2
80	124	2+450	1	Garcui iesire	46,1	15,95	14,8	15,35	15	18	829,8
81	124	1+700	1	Garcui Gradinita	92,6	31	30,85	30,75	15	18	1666,8
82	124	1+400	1	Garcui nr. 88	46,3	16	15,25	15,05	15	18	833,4
83	124	1+00	1	Garcui Biserica	49,7	17,6	15,5	16,6	15	18	894,6
84	124	0+025	1	Intersecție E 578 Racu	44,75	16,1	14,15	14,5	15	18	805,5
85	125	0+020	1	Intersecție CFR	52,8	17,15	17,44	18,21	15	18	950,4
86	125	0+400	1	Cârța Intrare	52,85	17,6	17,5	17,75	15	18	951,3
87	125	1+450	2	Școala Cârța	100,15	34,1	33,35	32,7	15	18	1802,7
88	125	4+150	2	Primăria Tomeșt	89,95	29,6	28,3	32,05	15	18	1619,1
89	125	4+450	2	Școala Tomeșt	85,65	29,8	28,6	27,25	15	18	1541,7
90	125	4+800	2	Șcala primară Tomeșt	92,7	28,75	31,75	32,2	15	18	1668,6
91	125	2+350	2	casa de Cultura Ineu	96,5	34,15	31	31,35	15	18	1737
92	125	7+300	1	Itersecție CFR E 578	47,9	15,15	17,65	15,1	15	18	862,2
93	125	7+400	1	Itersecția E578	45,55	13,85	16,35	15,35	15	18	819,9
94	125	7+900	2	casa de Cultura Sândominic	87,65	0	0	87,65	15	18	1577,7
95	125	8+300	2	Primăria Sândominic	103,5	0	0	103,5	15	18	1863
96	125	9+200	2	Școala Sândominic	100,4	33,45	33,5	33,45	15	18	1807,2
97	125	13+200	1	Intrare Sândominic	53,15	18,45	17,25	17,45	15	18	956,7

98	125	16+200	1	intrare Balan	55,15	18,35	19	17,8	15	18	992,7
99	125	16+800	2	izvor Balan	91	43,1	47,9	0	15	18	1638
100	125	17+200	2	Liceu Balan	111,65	21,75	45,5	44,4	15	18	2009,7
101	125	18+600	1	Intrare Balan	40,35	0	20,35	20	15	18	726,3
102	125	18+500	1	Parc Balan	20	0	20	0	15	18	360
103	125	18+300	2	bloc 9B Balan	39,55	0	39,55	0	15	18	711,9
104	125	18+100	2	Primaria Balan	42,05	0	42,05	0	15	18	756,9
105	125	17+450	2	Gradinita Balan	125,8	44,4	40,25	41,15	15	18	2264,4
106	125	18+000	2	Comat Harghita Balan	41,65	0	41,65	0	15	18	749,7
TOTAL ML					7028,62	2191,41	2351,14	2486,07	126515,16		

SC DELLINES SRL
Administrator