

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la Km 38+450 zidul de sprijin din gabioane”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 9/14397/22.06.2017, încheiat între UAT Județul Harghita și asociera formată din S.C. Azimut Com SRL, S.C. Emirna SRL, S.C. Radtop SRL, respectiv în cadrul Contractului nr. 42/10183/07.05.2018, încheiat între UAT Județul Harghita și S.C. Azimut Com SRL.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: DJ132 km 38+450, comuna Lueta

2. Lucrări executate în cadrul contractului nr: 9/14397/22.06.2017 de către asociera formată din S.C. Azimut Com SRL, S.C. Emirna SRL, S.C. Radtop SRL, în baza Autorizației de construire nr. 26, eliberată de Consiliul Județean Harghita la data de 10.08.2017. Din acest contract nu s-a executat lucrările privind suprastructura drum.

- Lucrări executate în cadrul contractului nr. 42/10183/07.05.2018 de către S.C. Azimut Com SRL, în baza Autorizației de construire nr. 26, eliberată de Consiliul Județean Harghita la data de 10.08.2017

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 16.07.2020 până la data:

17.07.2020, fiind formată din:

Președinte:

1

Consiliul Județean Harghita - DGT

Membri:

2

C Consiliul Județean Harghita - DGT

3

Consiliul Județean Harghita - DGE

4

Consiliul Județean Harghita - DGT

5

reprezentant ISC/IJC Harghita

6

CONSILIUL JUDEȚEAN

4. Au mai fost prezenți:

Molnár Áron reprezentant executant, S.C. Azimut Com SRL

Neag Emil reprezentant proiectant, S.C. Emirna SRL

..... reprezentant ABA Olt

. reprezentant Consiliu Local Lueta

5. Secretariatul a fost asigurat de Vigh Ádám - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile *Consolidări construcții, Construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță A, Construcții edilitare și de gospodărire comunală, Drumuri, poduri, piste de aviație, transport pe cablu – de interes județean, Lucrări hidrotehnice - categoria de importanță B, Autorizație ISC nr. nr. 00020821/ 2010-12-10*

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: zid de sprijin din gabioane, torcretat, in lungime totală de <sup>270</sup>.....ml

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - Nu este cazul.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate, este de: **468.807,68 lei** fără TVA respectiv **557.881,14 lei** cu TVA. Valoarea investiției cu TVA este de 615.178,68 lei

6.6. Perioada de garanție 4 ani.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (după examinarea nemijlocită a construcției, se constată că lucrările respectă documentația tehnică de execuție, inclusiv de remediere stabilite de proiectant.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările executate sunt în conformitate cu prevederile contractului, proiectului și dispozițiilor de șantier. Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate, se confirmă. Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din oferta financiară, sunt reale.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea în timp a comportării obiectivului recepționat

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3. file și 2 anexe numerotate, cu un total de 9 file, a fost încheiat astăzi 17.07.2020, în 4 exemplare.

11. Alte mențiuni .....

Anexe:

- Referatul proiectantului – 2 file
- Referatul dirigintei de șantier - 4 file

Comisia de recepție

Președinte:

1 [redacted]

Consiliul Județean Harghita – DGT

Membri:

2 [redacted]

C Consiliul Județean Harghita – DGT

3 [redacted]

Consiliul Județean Harghita – DGE

4 [redacted]

Consiliul Județean Harghita – DGT

5 [redacted]

reprezentant ISC/IJC Harghita

Secretarul comisiei: Dirigințe de șantier

[redacted] - S.C. Aspiro SRL

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

100, 24, 32, 83, 6

Alți participanți:

Executant:

[redacted] – S.C. Azimut Com SRL .....

Proiectant:

[redacted] – S.C. Emirna SRL .....

Reprezentant ABA Olt .....

Reprezentant Consiliul Local Lueta .....

CONSILIER JUDEȚEAN

## **REFERATUL DIRIGINTELUI DE ȘANTIER**

Contrat lucrări nr. 9/14397 din 22.06.2017

În conformitate cu prevederile Regulamentului de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora HG 343/2017, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea

Prezentul referat privește recepționarea lucrărilor de construcții realizate în baza autorizației de construire nr. 26 din 10.08.2017 emise de către Consiliul Județean Harghita , având valabilitatea până la terminarea lucrărilor și a Dispoziției de șantier nr.2 din 01.11.2017

### **Date de identificare a investiției :**

Denumire conform autorizației de construire :AC nr. 26 din 10.08.2017  
LUCRĂRI NECESARE ELIMINĂRII EFECTELOR PLOILOR ABUNDENTE PE DJ  
132 ÎN ZONA KM 38+450 ZIDUL DE SPRIJIN DIN GABIOANE  
Adresă : Drum județean DJ 132, județul Harghita, comuna Lueta

Investitor/ beneficiar : Consiliul Județean Harghita

Categoria de importanță : C – normală

Lucrările au fost executate de către :AZIMUT COM SRL , ACĂȚARI JUD. MUREȘ

Lucrările de construire s-au realizat prin asigurarea verificării calității acestora prin:

Diriginte de șantier din partea investitorului  
VIGH ÁDÁM KÁROLY, AUT. NR.00020821

DOMENII/ SUBDOMENII 1CR, 2.4, 3.2,5.3, 6 , care a asigurat verificarea pentru fazele :

Lucrări preliminare

- Pichetarea traseelor , defrișarea manuală a suprafețelor împădurite cu tufișuri și arbuști , scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor și rădăcinilor

Lucrări de consolidare – construcții

-Confecționarea cadrelor metalice pentru coșurile cu împletitură de sârmă pentru gabioane

- Umplerea cu piatră brută a gabioanelor

- Desfacerea gabioanelor deteriorate ,recuperarea pietrei din acestea

- Realizarea zidăriei uscate din gabioane, după armarea terenului cu geotextil

- Realizarea rizbermelor din piatră brută în cursul apei

- Lucrări de săpătură mecanică și manuală

- Lucrări de umplutură și compactare

- Torcretarea betonului în straturi succesive

Terasamente

-Săpături manuale în spații întinse, îndepărtarea stratului vegetal sub nivelul apei , săpături în spații limitate

- Umplutură manuală în straturi, compactarea manuală

Responsabil tehnic cu execuția din partea constructorului:

MURARIU NICOLAE - AUTORIZAȚIA NR. 1768

Lucrările au fost executate în baza proiectului:

PROIECT NR. 06-01/2017 elaborat de SC ERMINA SRL TÂRGU MUREȘ

Proiectant ing. NEAG EMIL

Verificator de proiect NEGREA DUMITRU AUTORIZAȚIA NR. 458

La finalul execuției lucrărilor de construire s-a impus necesitatea întocmirii unei expertize tehnice cu privire la lucrările executate: NU ESTE CAZUL

Cu ocazia verificărilor realizate de către dirigințele de șantier, constată următoarele privind calitatea lucrărilor executate : Lucrările au fost executate conform precizărilor proiectului 06-01/2017 elaborat de SC ERMINA SRL și a Dispozițiilor de șantier nr.2/01.11.2017. Constructorul nu a executat **Lucrările de drum** și anume : Suprastructura de drum, Siguranța circulației, Semnalizare și marcaje.

Concluzia și recomandările dirigintelui de șantier în urma verificărilor realizate sunt următoarele:

Închiderea lucrărilor cu firma Azimut com srl fără capitolul Lucrări de drum;

Recepția la terminarea lucrărilor să se execute fără capitolul Lucrări de drum;

După realizarea recepției la terminarea lucrărilor beneficiarul va asigura urmărirea în timp a lucrării atât în perioada de garanție de bună execuție – până la recepția finală, cât și în perioada de exploatare propriu-zisă a construcției.

Data 18.06.2020

Întocmit  
Diriginte de șantier


## REFERATUL DIRIGINTELUI DE ȘANTIER

Contrat lucrări nr. 42/10183 din 07.05.2018

În conformitate cu prevederile Regulamentului de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora HG 343/2017, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea

Prezentul referat privește recepționarea lucrărilor de construcții realizate în baza autorizației de construire nr. 26 din 10.08.2017 emise de către Consiliul Județean Harghita , având valabilitatea până la terminarea lucrărilor și a Dispoziției de șantier nr.3 din 15.11.2018

### **Date de identificare a investiției :**

Denumire conform autorizației de construire :AC nr. 26 din 10.08.2017  
LUCRĂRI NECESARE ELIMINĂRII EFECTELOR PLOILOR ABUNDENTE PE DJ  
132 ÎN ZONA KM 38+450 ZIDUL DE SPRIJIN DIN GABIOANE  
Adresă : Drum județean DJ 132, județul Harghita, comuna Lueta

Investitor/ beneficiar : Consiliul Județean Harghita

Categoria de importanță : C – normală

Lucrările au fost executate de către :AZIMUT COM SRL , ACĂȚARI JUD. MUREȘ

Lucrările de construire s-au realizat prin asigurarea verificării calității acestora prin:

Diriginte de șantier din partea investitorului  
VIGH ÁDÁM KÁROLY, AUT. NR.00020821

DOMENII/ SUBDOMENII 1CR, 2.4, 3.2,5.3, 6 , care a asigurat verificarea pentru fazele

- :
- Lucrări de consolidare – construcții
  - Confecționarea cadrelor metalice pentru coșurile cu împletitură de sârmă pentru gabioane
  - Umplerea cu piatră brută a gabioanelor
  - Desfacerea gabioanelor deteriorate, recuperarea pietrei din acestea
  - Realizarea zidăriei uscate din gabioane, după armarea terenului cu geotextil
  - Defrișarea manuală a arborilor și arbuștilor
  - Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor, rădăcinilor

Responsabil tehnic cu execuția din partea constructorului:

MURARIU NICOLAE - AUTORIZAȚIA NR. 1768

Lucrările au fost executate în baza proiectului:

PROIECT NR. 06-01/2017 elaborat de SC ERMINA SRL TÂRGU MUREȘ

Proiectant ing. NEAG EMIL

Verificator de proiect NEGREA DUMITRU AUTORIZAȚIA NR. 458

La finalul execuției lucrărilor de construire s-a impus necesitatea întocmirii unei expertize tehnice cu privire la lucrările executate: **NU ESTE CAZUL**

Cu ocazia verificărilor realizate de către dirigințele de șantier, constată următoarele privind calitatea lucrărilor executate : Lucrările au fost executate conform precizărilor proiectului 06-01/2017 elaborat de SC ERMINA SRL și a Dispozițiilor de șantier nr.3/15.11.2018


Concluzia și recomandările dirigintelui de șantier în urma verificărilor realizate sunt următoarele:

După realizarea recepției la terminarea lucrărilor beneficiarul va asigura urmărirea în timp a lucrării atât în perioada de garanție de bună execuție – până la recepția finală, cât și în perioada de exploatare propriu-zisă a construcției.

Data 18.06.2020

Întocmit  
Diriginte de șantier

Vigh Ádám



12088/10.06.2020

## REFERATUL PROIECTANTULUI

Referitor la proiectul de investiție:

### **LUCRĂRI NECESARE ELIMINĂRII EFECTELOR PLOILOR ABUNDENTE CARE AU AFECTAT PE DJ 132, KM 38+450 ZIDUL DE SPRIJIN DIN GABIOANE**

Având la bază Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, proiectantul SC EMIRNA SRL, cu sediul în Târgu Mureș, în calitate de autor al proiectului cu Nr. 06-01/2017, având denumirea de mai sus, reprezentant șef de proiect ing. Neag Emil, s-a întocmit referatul pentru a fi prezentat în fața Comisiei de recepție, punctul nostru de vedere privind execuția lucrărilor de construcții.

Executantul a realizat lucrările de construcții montaj pe baza contractului Nr. 9/14397/22.06.2017, încheiat cu **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HARGHITA**.

Executantul: **lider Asociere SC AZIMUT COM SRL**, cu sediul în Acățari, jud. Mureș.

Cu ocazia cercetării vizuale ale lucrărilor executate pe teren prin verificările efectuate pe timpul execuției am constatat că lucrările executate sunt de calitate și respectă prevederile proiectului, și a caietelor de sarcini, precum și dispozițiilor de șantier Nr. 1 din data de 04.10.2017, respectiv Nr. 2 din data de 01.11.2017.

Deasemenea, atât personalul muncitor cât și personalul tehnic, a dat dovadă de pregătire profesională.

Nu s-au executat lucrările privind suprastructura drum (DJ 132).

Ținând cont de cele scrise mai sus, propunem recepția construcției la terminarea lucrărilor.

Proiectant,





12089/10.06.2020

## REFERATUL PROIECTANTULUI

Referitor la proiectul de investiție:

### **LUCRĂRI NECESARE ELIMINĂRII EFECTELOR PLOILOR ABUNDENTE CARE AU AFECTAT PE DJ 132, KM 38+450 ZIDUL DE SPRIJIN DIN GABIOANE**

Având la bază Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, proiectantul SC EMIRNA SRL, cu sediul în Târgu Mureș, în calitate de autor al proiectului cu Nr. 06-01/2017, având denumirea de mai sus, reprezentant șef de proiect ing. Neag Emil, s-a întocmit referatul pentru a fi prezentat în fața Comisiei de recepție, punctul nostru de vedere privind execuția lucrărilor de construcții.

Executantul a realizat lucrările de construcții montaj pe baza contractului Nr. 42/10183/07.05.2018, încheiat cu **UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HARGHITA**.

Executantul: **SC AZIMUT COM SRL**, cu sediul în Acățari, jud. Mureș.

Cu ocazia cercetării vizuale ale lucrărilor executate pe teren prin verificările efectuate pe timpul execuției am constatat că lucrările executate sunt de calitate. Lucrările executate respectă prevederile proiectului și a caietelor de sarcini, precum și prevederile dispoziției de șantier Nr. 3 din data de 02.11.2017.

Deasemenea, atât personalul muncitor cât și personalul tehnic, a dat dovadă de pregătire profesională.

Ținând cont de cele scrise mai sus, propunem recepția construcției la terminarea lucrărilor.

Proiectant,

