

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „**Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita**”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 105/23418/11.10.2019, încheiat între JUDEȚUL HARGHITA prin Consiliul Județean Harghita și SC HAMERLEMN 2004 SRL,

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:  
- adresa administrativă DJ126 km 8+205 – 10+423, sat Ciumani, comuna Ciumani
2. -Lucrări executate de către SC Hamerlemn 2004 SRL, în baza Autorizației de construire nr. 4, eliberată de Comuna Ciumani la data de 26.03.2019;
3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 12.11.2020 până la data: 12.11.2020, fiind formată din:

Președinte:

1 [redacted] Consiliul Județean Harghita - DGT

Membri:

2 [redacted] Comuna Ciumani - primar  
3 [redacted] Consiliul Județean Harghita - DGE  
4 [redacted] reprezentant ISC/IJC Harghita  
5 [redacted] Consiliul Județean Harghita - DGT

4. Au mai fost prezenți:  
Baricz Tihamér reprezentant executant, SC Hamerlemn 2004 SRL  
Basa István reprezentant proiectant, SC Planning Office SRL
5. Secretariatul a fost asigurat de [redacted] - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile *Drumuri, poduri, piste de aviație, transport pe cablu – de interes județean*, Autorizație ISC nr. 00023729/16.09.2011 .
6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:
  - 6.1. Capacități fizice realizate: 1.927 ml trotuar pavat cu lățimea între 1,0-1,4 m
  - 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.
  - 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal - Nu este cazul.
  - 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe

fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - Nu este cazul.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate, conform anexa nr. 4 la prezentul, este de: **1.067.590,76** fără TVA respectiv **1.270.433,00** lei cu TVA.

6.6. Perioada de garanție 4 ani.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (după examinarea nemijlocită a construcției), se constată că lucrările respectă documentația tehnică de execuție.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului, proiectului și dispozițiilor de șantier

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea în timp a comportării obiectivului recepționat

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2. file și 2 anexe, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 12.11.2020, în 5 exemplare.

11. Alte mențiuni .....

Anexe:

- Referatul proiectantului – 1fila
- Anexa nr. 4 privind valoarea investiției – 1fila

Comisia de recepție

Președinte:

1 [redacted] Consiliul Județean Harghita – DG

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a d

2 [redacted] Comuna Ciumani - primar

3 [redacted] Consiliul Județean Harghita - DGE

4 [redacted] reprezentant ISC/IJC Hargh

5 [redacted] Consiliul Județean Harghita - DGT

Alți participanți:

**Executant:**

[redacted] – SC Hamerlemn 2004 SRL

**Proiectant:**

[redacted] – SC Planning Office SRL

**Diriginte de șantier**

[redacted] – SC Cursor Hafe SRL

**Consilier județean –** [redacted]



**Valoarea declarată a investiției****Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita**

Nr. crt	Denumirea	Valoarea fără TVA (LEI)	Valoare TVA (LEI)	Valoarea cu TVA (LEI)
1.	Studii de teren, taxe avize și acorduri, proiectare	47.000 lei, Cota parte Comunei Ciumani, conform contract de asociere nr. 15082/27.06.2018		
2.	Lucrări de bază	<b>1.067.590,76</b>	<b>202.842,24</b>	<b>1.270.433,00</b>
3.	Supraveghere	11.743,50	2.231,27	13.974,77
4.	Consultanță	----	----	----
5.	Comisioane, cote, taxe	6.405,55	----	6.405,55
	<b>TOTAL INVESTIȚIE:</b>	<b>1.085.739,81</b>	<b>205.073,51</b>	<b>1.290.813,32</b>

**COMISIA:**

Nr.	Numele și prenumele	Calitatea
1.		Președinte
2.		Membru
3.		Membru
4.		Membru

Semnătura

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Nr. Înregistrare 192/2020

## Referat

REFERITOR LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE:

**“CONSTRUIRE TROTUAR PE LÂNGĂ DRUMUL JUDEȚEAN ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”**

ELABORATORUL: SC PLANNING OFFICE SRL GHEORGHENI CUI: 17078381

ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI.

EXECUTANT: SC Hamerlemn2004 SRL

Societatea noastră, în calitate de proiectant general și de specialitate pentru lucrarea **“CONSTRUIRE TROTUAR PE LÂNGĂ DRUMUL JUDEȚEAN ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”** a efectuat întocmirea proiectului.

Totodată, proiectantul a fost prezent la toate fazele de verificare și faze determinante impuse în programul de urmărire a calității lucrărilor, faze în care s-au întocmit procesele verbale necesare.

Din punct de vedere structural, **“CONSTRUIRE TROTUAR PE LÂNGĂ DRUMUL JUDEȚEAN ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”** a fost executată conform proiectului și a dispoziției de santier, s-au respectat elementele geometrice în plan, profil longitudinal, profile transversale și sistemul rutier prevăzut în profilele transversale tip.

Calitatea materialelor, folosite pentru executia lucrărilor, sunt susținute prin certificate de calitate și de conformitate depuse de executant, precum și prin rezultatele încercărilor pe probe în laborator, conform caietelor de sarcini.

De asemenea s-a respectat cerința de funcționalitate propusa prin proiect, asigurând siguranța în trafic și evacuarea apelor din zona drumului pe tronsonul de trotuar reabilitat.

Stadiul fizic actual fiind terminarea lucrărilor, proiectantul de specialitate propune admiterea recepției.

Lucrările prestate de către executant la acesta lucrare se pot considera de bună calitate.

Data 09.11.2020

PROIECTANT

