

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE VARA, PLOMBARI, ZONA ODORHEI

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 4693/15.06.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de lucrari / 7311 / 27.03.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 0,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 262.917,23

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 262.917,23

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.02	5.921.152,44	262.917,23	5.658.235,21

Beneficiar:

- numele: VIADUCT SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6682608
- numarul de cont: RO91TREZ3515069XXX005324
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate      Compartimentul de contabilitate \*)      Control financiar preventiv propriu

Semnatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Bun de plata Chiorean Adrian

Ordonator de credite,

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_





**S.C. VIADUCT S.R.L.**

ODORHEIU SECUIESC

Str.: Beclean Nr.: 195 / C

tel./ fax.: 0040 – (0)266 - 218311

e – mail: [office@viaduct.ro](mailto:office@viaduct.ro)

Înregistrat la sediul  
S.C. Viaduct S.R.L.  
nr.: 3590/24.06.2020

Înregistrat la sediul autorității  
contractante  
nr.: 16648 / 29.07.2020

## SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

### CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Referitor la: **Contractul subsecvent nr. 21/7311/27.03.2020, aferent Acordului cadru nr. 18975/21.08.2019 “Lucrări de întreținere curentă – plombări pe drumurile județene din județul Harghita, zona Odorhei”**

va trimitem alaturat urmatoarele documente:

- Situație de lucrări;
- Factura nr.: 4693/24.06.2020

Data completării: **24.06.2020**

Cu stimă,

Constructor,

**S.C. Viaduct S.R.L.**



# FACTURA

Numar 4693

Data 15.06.2020 Scadent la 15.07.2020

- RON -

Nr. 16648 / 29.07.2020.

Furnizor

Client

**S.C. VIADUCT SRL**

**CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA**

CIF RO6682608 RC J19/1326/1994

CIF 4245763

Capital soc. 76 100 RON  
ODORHEIU SECUIESC str. BECLEAN nr. 195/C jud.  
HARGHITA

MIERCUREA-CIUC, PIATA LIBERTATII, NR. 5, jud.  
HARGHITA

Telefon 0266-218311 Email office@viaduct.ro  
Banca BRD ODORHEIU SECUIESC  
RO12BRDE210SV04256622100  
TREZORERIA MIERCUREA CIUC  
RO91 TREZ 3515 069X XX00 5324

Banca Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc  
IBAN RO82 TREZ 3512 4840 220X XXXX

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	INTRET.CURENTA PTR.ANUL 2020 LOT.3 ZONA ODH CTR.21/7311/2020 CONF.SITUATIE DE LUCRARI PE LUNA IUNIE 2020	LUC	1.00	220 938.85	220 938.85	41 978.38
	Emis de GIORGIANA MARIA C.I. HR 501275				220 938.85	41 978.38
	Date privind expeditia Numele delegatului: BODO LASZLO C.I. seria: HR nr: 551641 eliberat de: SPCLEP ODORHEI Mijlocul de transport:					
				<b>Total</b>		<b>262 917.23</b>



DENUMIREA PROIECTULUI:	” Lucrări de întreținere – plombări – pe drumurile județene din județul Harghita- Zona Odorhei ”
NR. DE REFERINȚA AL PROIECTULUI:	Contract subsecvent de lucrări 21/7311/27.03.2020
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	Asocierea: S.C. Viaduct S.R.L. - S.C. Multipland S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 2 LUNA IUNIE 2020

Nr. crt.	Denumire DJ	Km de la	Km pan la	Suprafata executata mp	Valoare fara TVA lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	DJ 131 - Plombare	38+621	70+860	2.678,64	131.968,85	25.074,08	157.042,93
2		16+400	21+075				
3	DJ 133 - Plombare	25+000	25+729	494,69	24.371,95	4.630,67	29.002,62
		37+866	41+866				
4	DJ 137A – Plombare	0+000	7+350	161,01	7.932,50	1.507,17	9.439,67
5	DJ 138 – Plombare	0+000	17+427	746,85	36.795,14	6.991,08	43.786,22
		19+930	27+000				
6	DJ 138B – Plombare	7+720	15+000	403,32	19.870,41	3.775,38	23.645,79
<b>TOTAL</b>					<b>220.938,85</b>	<b>41.978,38</b>	<b>262.917,23</b>

VALOARE FARA TVA

TVA

TOTAL VALOARE

220 938,85


41 978,38

262 917,23

Executant

Donașine





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1420 din 06.07.2020.

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Întreținere curentă –plombări- pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 3 – zona Odorhei  
Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 21/7311 din 27.03.2020, aferent Acordului cadru nr. 85/18975 din 21.08.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între ASOCIEREA VIADUCT S.R.L.-MULTIPLAND S.R.L. reprezentată de Viaduct S.R.L. în calitate de lider al asocierii.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Pe DJ 131 între pozițiile km 38+621 – 70+860 s-au executat lucrări de întreținere curente plombări

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. ....eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 29.06.2020 până la data: 06.07.2020, fiind formată din:

Președinte:

1. (redacted) nct - CJH

Membru

2. E

3. Z

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1. Jalabr. Mihail ..... primar Mărkud
2. ....

4. Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ..... Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: s-au executat lucrări de întreținere curente conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare

5.1. Capacități fizice realizate:

Denumire lucrare	Cantități
Plombarea suprafețelor degradate	2678,64 mp

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - Nu este cazul.

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul.

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și

altele. - **Nu este cazul.**

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **131.968,85 lei (fără TVA)**  
**157.042,93 lei (cu TVA)**

5.6. Perioada de garanție: **la terminare pentru lucrări curente**

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - **Nu este cazul.**

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor**  
 respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **calitatea lucrărilor de întreținere curente executate, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Urmărirea în timp a comportării lucrărilor.**

9. Prezentul proces-verbal, conținând **2 file și 0 anexe numerotate**, cu un total de **2 file**, a fost încheiat astăzi ....., în **2 exemplare.**

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

**11. Comisia de recepție:**

**Președinte:**

1. . . . .

**Membru**

2. . . . .

3. . . . .

4. . . . .

5. . . . .

**Alți participanți**

1. . . . .

2. . . . .

3. . . . .

COMISIA DE RECEPTIE - JUDEȚUL HARGHITA

ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Aprob  
..... recepției

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 16561 din 27.07.2020

CSABA  
BORBOLY

Semnat digital  
de CSABA  
BORBOLY  
Data: 2020.07.27  
14:52:23 +03'00'

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Întreținere curentă –plombări- pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 3 – zona Odorhei  
Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 21/7311 din 27.03.2020, aferent Acordului cadru nr. 85/18975 din 21.08.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între ASOCIEREA VIADUCT S.R.L.-MULTIPLAND S.R.L. reprezentată de Viaduct S.R.L. în calitate de lider al asocierii.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Pe DJ 133 între pozițiile km 25+000 – 25+729 și km 37+866 -41+866 - s-au executat lucrări de întreținere curente plombări

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. ....eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 29.06.2020 până la data: 06.07.2020, fiind formată din:

Președinte:

1.

Mem

2.

3.

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1. Jekent Attila ..... membru Harghita  
2. Salidor György ..... Comisie județeană

4. Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ..... Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: s-au executat lucrări de întreținere curente conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare

- 5.1. Capacități fizice realizate:

Denumire lucrare	Cantități
Plombarea suprafețelor degradate	494,69 mp

- 5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - Nu este cazul.

- 5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul.

- 5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și

alte. - Nu este cazul.

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **24.371,95 lei (fără TVA)**  
**29.002,62 lei (cu TVA)**

5.6. Perioada de garanție: **la terminare pentru lucrări curente**

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): -  
**Nu este cazul.**

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- admiterea recepției la terminarea lucrărilor**  
 respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **calitatea lucrărilor de întreținere curente executate, conform caletului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Urmărirea în timp a comportării lucrărilor.**

9. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **0** anexe numerotate, cu un total de **2** file, a fost încheiat astăzi .....**06.07.2020**....., în **2** exemplare.

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

**11. Comisia de recepție:**

**Președinte:**

1.

**Mem**

2.

3.

4.

5.

**Alți p**

1.

2.

3.



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 16503 din 27.07.2020

CSABA  
BORBOLY

Semnat digital

de CSABA

BORBOLY

Data: 2020.07.27

14:55:23 +03'00'

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Întreținere curentă –plombări- pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 3 – zona Odorhei

Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 21/7311 din 27.03.2020, aferent Acordului cadru nr. 85/18975 din 21.08.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între ASOCIEREA VIADUCT S.R.L.-MULTIPLAND S.R.L. reprezentată de Viaduct S.R.L. în calitate de lider al asocierii.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Pe DJ 137A între pozițiile km 0+000 – 7+350 s-au executat lucrări de întreținere curente plombări

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. ....eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 29.06.2020 până la data: 06.07.2020, fiind formată din:

Președinte:

1.

Mem

2.

3.

3. A

1.

2.

4. Secretariatul a fost asigurat de ....- diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ....., Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: s-au executat lucrări de întreținere curente conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare

5.1. Capacități fizice realizate:

Denumire lucrare	Cantități
Plombarea suprafețelor degradate	161,01 mp

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - Nu este cazul.

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul.

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și

altele. - Nu este cazul.

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **7.932,50** lei (fără TVA)

**9.439,67** lei (cu TVA)

5.6. Perioada de garanție: **la terminare pentru lucrări curente**

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): -  
**Nu este cazul.**

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

**admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **calitatea lucrărilor de întreținere curente executate, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Urmărirea în timp a comportării lucrărilor.**

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi ..... **06.07.2020**....., în 2 exemplare.

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

**11. Comisia de recepție:**

**Președinte:**

1.

**Mem**

2.

3.

4.

5.

**Alți p**

1.

2.

3.

ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Aprob

..... recepției

CSABA

Semnat digital de  
CSABA BORBOLY

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRII DE REPARAȚIE LA  
BORBOLY

Data: 2020.07.29  
12:30:21 +03'00'

Nr. 16710 din 29.07.2020

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Întreținere curentă –plombări- pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 3 – zona Odorhei

Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 21/7311 din 27.03.2020, aferent Acordului cadru nr. 85/18975 din 21.08.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între ASOCIEREA VIADUCT S.R.L.-MULTIPLAND S.R.L. reprezentată de Viaduct S.R.L. în calitate de lider al asocierii.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Pe DJ 138 între pozițiile km 0+000 – 17+427 și km 19+930 -27+000 - s-au executat lucrări de întreținere curente plombări

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. ....eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 29.06.2020 până la data: 06.07.2020, fiind formată din:

Președinte:

1.

Mem

2.

3.

3. A

1.

2.

4. Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ..... , Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: s-au executat lucrări de întreținere curente conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare

5.1. Capacități fizice realizate:

Denumire lucrare	Cantități
Plombarea suprafețelor degradate	746,85 mp

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - Nu este cazul.

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul.

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, re-proiectări, refaceri de lucrări și

alte. - Nu este cazul.

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **36.795,14 lei (fără TVA)**  
**43.786,22 lei (cu TVA)**

5.6. Perioada de garanție: **la terminare pentru lucrări curente**

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - **Nu este cazul.**

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

**admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **calitatea lucrărilor de întreținere curente executate, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Urmărirea în timp a comportării lucrărilor.**

9. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **0** anexe numerotate, cu un total de **2** file, a fost încheiat astăzi .... **06.07.2010**....., în **2** exemplare.

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

**11. Comisia de recepție:**

**Președinte:**

1.

**Mem**

2.

3.

4.

5.

**Alți p**

1.

2.

3.

ROMÂNIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Aprob  
..... recepției

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 16436 din 27.07.2020

CSABA  
LUCRĂRILOR  
BORBOLY

Semnat digital de  
CSABA BORBOLY  
Data: 2020.07.27  
11:23:02 +03'00'

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Întreținere curentă –plombări- pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 3 – zona Odorhei  
Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 21/7311 din 27.03.2020, aferent Acordului cadru nr. 85/18975 din 21.08.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între ASOCIEREA VIADUCT S.R.L.-MULTIPLAND S.R.L. reprezentată de Viaduct S.R.L. în calitate de lider al asocierii.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:

Pe DJ 138B între pozițiile km 7+720 – 15+000 s-au executat lucrări de întreținere curente plombări

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. ....eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 29.06.2020 până la data: 06.07.2020, fiind formată din:

Președinte:

1.

Mem

2.

3.

3. A

1.

2.

4. Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ..... , Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: s-au executat lucrări de întreținere curente conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare

5.1. Capacități fizice realizate:

Denumire lucrare	Cantități
Plombarea suprafețelor degradate	403,32 mp

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - Nu este cazul.

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul.

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și

altele. - Nu este cazul.

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **19.870,41 lei (fără TVA)**

**23.645,79 lei (cu TVA)**

5.6. Perioada de garanție: **la terminare pentru lucrări curente**

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): - **Nu este cazul.**

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

**admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **calitatea lucrărilor de întreținere curente executate, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Urmărirea în timp a comportării lucrărilor.**

9. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **0** anexe numerotate, cu un total de **2** file, a fost încheiat astăzi ..... *06.07.2010* ....., în **2** exemplare.

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

**11. Comisia de recepție:**

**Președinte:**

1.

**Mem**

2.

3.

**Alți p**

1.

2.

3.