

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: INTRETINERE DE VARA, SIGURANTA CIRCULATIEI, INDICATOARE RUTIERE, LOT 1

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 202368/13.11.2020

Angajamentul legal: Contract subsecvent de lucrari / 10214 / 15.05.2020

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului:

0,00

Avansuri acordate si retinute beneficiarului:

0,00

Suma de plata:

42.940,73

Suma de plata (valuta): - felul valutei

- suma in valuta

0,00

- cursul valutar

42.940,73

- suma in lei

Calculul disponibilitii din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara	Titlu	Centr. Bugetar	Disponibilii inaintea		Suma de plata	Disponibilii dupa efectuarea platii
			Art. Alin.	efectuării platii (ct. 8066)		
84.02.03.01	DRUMPOD	20	20.05.30	364.190,64	42.940,73	321.249,91
0				1	2	3 = col.1-2

Beneficiar:

TEO TRANS CONSULTING SRL

- numele:

Loc. BUCURESTI, MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, STR. ION TUCULESCU, NR.

- adresa:

16572866

- cod fiscal:

RO70TRFZ7005069XXX011127

- numarul de cont:



- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar propriu

Adresa de corespondenta:  
Sos. Alexandriei Nr. 156, Sector 5  
051543, Bucuresti  
Tel: +4021 420 49 65  
Fax: +4021 318 4111  
Email: office@marcajruhtier.com  
Web: www.marcajruhtier.com



**Catre: Consiliul Judeean Harghita**  
Piata Libertatii, Nr.5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania  
Fax: +40 266207725 / +40 266207703  
[info@judetuiharghita.ro](mailto:info@judetuiharghita.ro)

**Referitor la:** Contract subsecvent nr. 10214/15.05.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019) – "Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr.1 – indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera " – **montaj stalpi si indicatoare pe DJ133**

### ADRESA DE INANTARE

Susbcrisa SC Teo Trans Consulting SRL in calitate de Executant al contractului subsecvent nr. 10214/15.05.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019) - "Lucrari de intretinere a mijloacelor pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr.1 – indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera " va inaintam spre decontare factura **TTC 202368/13.11.2020**, situatia de plata si documentele aferente.



Cu stima,  
Ing. Emilian Gaina



FURNIZOR  
SC TEO TRANS CONSULTING SRL  
J40/10923/2004  
RO 16572866  
str. Ion Tuculescu nr 42 bl PM40  
BUCURESTI sector 3  
RO 48873180NCRCRT0351882201  
BANCA TRANSILVANIA SUC MILITARI  
RO707REZ7005069XXXX011127  
A.T.C.P. MUN BUCURESTI

CONSILIUL JUD, HARGHITA  
nr. 26898  
INTRARE  
18 luna 11 anu 2020

Adresa de corespodenta:  
Sos. Alexandrei, nr. 156, Sector 5  
051543, Bucuresti  
Tel: +4021 420 49 65  
Fax: +4021 318 4111  
Email: office@marcajrutier.com  
Web: www.marcajrutier.com

CLIENT :  
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA  
JUDETUL HARGHITA  
CUI 4245763  
P-TA LIBERTATII NR.5, MIERCUREA-CIUC  
JUDETUL HARGHITA  
RO82TREZ35124840220XXXXX  
TREZORERIA MIERCUREA-CIUC

FACTURA  
FISCALA  
TTC 202368  
DATA 13.11.2020

NR	DENUMIRE PRODUS	VALOARE	TVA
1	LUCRARI DE INTRETINERE A MILOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL HARGHITA PENTRU ANUL 2020 LOT NR. 1- INDICATOARE SI MILOACE DE SEMNALIZARE RUTIERA CONFORM ACORD CADRU NR. 21/15747/10.07.2019 SI CONTRACT SUBSECVENT NR. 10214/15.05.2020 SI SITUATIE DE LUCRARI ANEXATA IN PERIODA NOIEMBRIE 2020 PE DJ 133	36,084.65	6,856.08
GARANTEE BUNA EXECUTIE POLITA NR. 000073698			
SCADENTA: CONFORM CONTRACT			
SEMNATURA SI STAMPILA			
TOTAL FACTURA		42,940.73	6,856.08



Ctr. Subsecvent: 10214/15.05.2020 (Acord cadru 21/15747/10.07.2019)  
 "LUCRARI DE INTRETINERE A MILOACEI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI PE DRUMURILE JUDETENE  
 DIN JUDEȚUL HARGHITA, PENTRU PERIODA 2019 - 2020 LOT NR. 1 - INDICATOARE SI MILOACE DE  
 SEMNALIZARE RUTIERA "

ANEXA B

**CENTRALIZATOR DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE**  
 Luna: NOIEMBRIE 2020

**DJ133**

NR. CRT	CAPITOL	U.M.	CANTITATE	P.U.	Valoare fara TVA	TVA	TOTAL
1	Procurat și montat Indicator de avertizare, tip triunghiular (700 mm), cod: A1-A4, A7-A43, A53-A54	buc	39,000	100,00	3.900,00	741,00	4.641,00
2	Procurat și montat Indicator de avertizare, tip dreptunghiular (1500x500 mm), cod: A5a	buc	15,000	170,00	2.550,00	484,50	3.034,50
3	Procurat și montat Indicator de avertizare, tip pătrat (650x650 mm), cod: A6a	buc	43,000	130,00	5.590,00	1.062,10	6.652,10
4	Procurat și montat Indicator de reglementare, tip octogonal (800 mm), cod: B2	buc	7,00	130,00	910,00	172,90	1.082,90
5	Procurat și montat Indicator de reglementare, tip circular (600 mm), cod: B5, C1-C41, C46-C48, D1-D15a, D19	buc	35,000	110,00	3.850,00	731,50	4.581,50
6	Procurat și montat Indicator de orientare și informare, tip dreptunghiular, cod: F14-F18,(500x650 mm);(650x850 mm); G10-G36,(500x650 mm), G38-G65,(500x650 mm), G71-G74,G76-G78 (500x650 mm), G80,(500x650 mm), T1-T12 (500x650 mm)	buc	1,000	140,00	140,00	26,60	166,60
7	Procurat și montat Indicator de orientare și informare, tip pătrat cod: G1-G2,(650 mm),(850 mm) G4,(600 mm) G9,(600 mm), G66-G67,(650 mm);600 mm)	buc	6,00	145,00	870,00	165,30	1.035,30
8	Procurat și montat Indicator de orientare și informare, tip dreptunghiular (diferite suprafețe, în mm), cod: F1-F28, F46-F54, G3, G5, G68-G70, G79	mp	1,60	350,00	560,00	106,40	666,40
9	Procurat și montat Indicator de orientare și informare, tip săgeată (diferite suprafețe, în mm), cod: F29-F38, F43	mp	5,525	290,00	1.602,25	304,43	1.906,68
10	Procurat și montat Indicator de orientare și informare, tip panouri adiționale (diferite suprafețe, în mm), cod: F39-F42, F44-F45, P1-P45	mp	1,764	350,00	617,40	117,31	734,71
11	Procurat Indicator de semnalizare a lucrărilor, tip circular (600 mm), cod: U12, U14-U23	buc	1,000	145,00	145,00	27,55	172,55
12	Procurat Indicator de semnalizare a lucrărilor, tip pătrat (650 mm), cod: U13	buc	2,000	75,00	150,00	28,50	178,50
13	Procurat și montat stâlp pentru Indicator rutier L=3,50 m	buc	152,000	100,00	15.200,00	2.888,00	18.088,00
<b>TOTAL DJ133</b>					<b>36.084,65</b>	<b>6.856,08</b>	<b>42.940,73</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI DIRECTE</b>							<b>36.084,65</b>
<b>TVA</b>							<b>6.856,08</b>
<b>TOTAL</b>							<b>42.940,73</b>

Contractant  
 SC TEO TRANS CONSULTING



Aprob ..... recepției

CSABA BORBOLY  
Digitally signed by CSABA BORBOLY  
Date: 2020.12.02 16:36:37 +0200

ROMANIA  
JUDEȚUL HARGHITA  
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

PROCES-VERBAL DE RECEȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 28857 din 02.12.2020

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din Județul Harghita, pentru anul 2020, pentru Lot nr. 1 – Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră”

Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de lucrări nr. 10214 din 15.05.2020, aferent Acordului cadru nr. 21/15747 din 10.07.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita și SC TEO TRANS CONSULTING SRL.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:  
Pe 133 între pozițiile km 16+400 – 25+500 s-au executat lucrări de întreținere.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. .... eliberată de ..... la data de ..... cu valabilitate până la data: ..... 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 16.11.2020 până la data: 18.11.2020, fiind formată din:

Președinte:

1. Chiocean Adrian  
director general adj DGT

Membri:

- 1. Bors Dănel  
consilier DGT
- 2. Duka Zita  
consilier DGE

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

- 1. ISTVAN A. BORS  
consilier DGT
- 2. Gheorghe Iohannes  
consilier DGT
- 3. Sandor Bors  
consilier DGT



4. Secretariatul a fost asigurat de ... - dirigințe de șantier autorizat în domeniul/domeniile ....., Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: s-au executat lucrări de întreținere, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.

5.1. Capacități fizice realizate: conform Anexa nr. 1

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - Nu este cazul.

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul.

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înălturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - Nu este cazul.

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 36.084,65 lei (fără TVA) 42.940,73 lei (cu TVA)

5.6. Perioada de garanție: 48 de luni  
 5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrative publice competente care a emis autorizația de construire/definiție, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): -  
 Nu este cazul.

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: calitatea lucrărilor de întreținere

curentă executate, conform caletului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: -

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 6 anexe numerotate, cu un total de 8 file, a

fost încheiat astăzi 18.11.2020, în 2 exemplare.

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă

financiară sunt reale.

11. Comisia de recepție:

Președinte:

1. Membru

2. Membru


3. Membru

Alți p

1.

2.

3.



Anexa nr. 1 la PVRT

Nr. crt	Positia km	Positia	Stalpi	Indicator	Buc
1	16+480	dr	2	F32 (Darjitiu) - sageata stanga	1
2	16+485	dr	1	F40 (DJ133)	1
3	16+500				
4	16+600				
5	16+700				
6	16+770	st	1	C37	1
7	16+770	dr	1	A4	1
8	16+770	dr		C27	1
9	16+770	dr		P8 (600m)	1
10	16+800				
11	16+830	dr	1	A6a	2
12	16+870	dr	1	A6a	2
13	16+900				
14	16+910	dr	1	A6a	2
15	16+990	dr	1	A2	1
16	17+010	dr	1	A10	1
17	17+010	dr		U12	1
18	17+030	st	2	A5a	1
19	17+040	st	2	A5a	1
20	17+090	st	1	A11	1
21	17+090	st		U13	1
22	17+100				
23	17+200				
24	17+290	st	1	A6a	2
25	17+300				
26	17+310	st	1	A6a	2
27	17+370	st	1	A3	1
28	17+370	st		C27	1
29	17+370	st		P8 (600m)	1
30	17+370	dr	1	C37	1
31	17+400				
32	17+480	st	1	C37	1
33	17+480	dr	1	C27	1
34	17+480	dr		A4	1
35	17+480	dr		P8 (500m)	1
36	17+500				
37	17+600				
38	17+700				
39	17+800				
40	17+850	st	1	C27	1
41	17+850	st		A4	1
42	17+850	st		P8 (500m)	1
43	17+850	dr	1	C37	1
44	17+900				

45	18+000				
46	18+090	st	1	C37	1
47	18+090	dr	1	C27	1
48	18+090	dr		A2	1
49	18+100				
50	18+140	st	2	A5a	1
51	18+200	st			
52	18+200	st	2	A5a	1
53	18+200	dr	1	C29 (10km/h)	1
54	18+290	st	1	A18	1
55	18+290	dr	2	A5a	1
56	18+300				
57	18+360	st	1	A2	1
58	18+360	st		C27	1
59	18+360	dr	1	C37	1
60	18+400				
61	18+500				
62	18+530	st	1	C37	1
63	18+530	dr	1	C27	1
64	18+530	dr		A3	1
65	18+530	dr		P8(1,7km)	1
66	18+600				
67	18+700				
68	18+750	dr	1	A6a	2
69	18+780	dr	1	A6a	2
70	18+800				
71	18+810	dr	1	A6a	2
72	18+890	st	1	A6a	2
73	18+900				
74	18+910	st	1	A6a	2
75	19+000				
76	19+050				
77	19+100				
78	19+200				
79	19+300				
80	19+400				
81	19+500				
82	19+600				
83	19+640	st	1	C27	1
84	19+640	dr	1	C37	1
85	19+700				
86	19+800				
87	19+900				
88	20+000				
89	19+820	dr	1	C27	1
90	19+820	st	1	C37	1
91	20+070	st	1	A6a	1
92	20+090	st	1	A6a	1
93	20+100				



94	20+190	dr	1	C29 (40km/h)	1
95	20+200				
96	20+220	dr	1	C37	1
97	20+220	st	1	C27	1
98	20+220	st		A4	1
99	20+220	st		P8(1.7km)	1
100	20+290	dr	1	A3	1
101	20+290	dr		P8(1.7km)	1
102	20+300	dr			
103	20+360	dr	1	B2	1
104	20+375	dr	2	A5a	1
105	20+400				
106	20+418	dr	2	A5a	1
107	20+500				
108	20+530	dr	1	A11	1
109	20+530			U13	1
110	20+532	dr	1	A18	1
111	20+600	st	1	B2	1
112	20+647	st	1	A18	1
113	20+650	st	1	A10	1
114	20+650	st		B5	1
115	20+650	dr	1	D15	1
116	20+650	dr		P27	1
117	20+700	dr	1	A8 (9%)	1
118	20+800				
119	20+900				
120	20+930	st	1	A7 (9%)	1
121	20+950	dr	2	A5a	1
122	20+950	dr	1	B2	1
123	20+980	dr	2	A5a	1
124	21+000	st	1	A2	1
125	21+010	dr	1	A2	1
126	21+060	st	1	A6a	1
127	21+080	st	1	A1	1
128	21+100	dr	1	B2	1
129	21+160	st	1	B2	1
130	21+200				
131	20+240	dr	1	A22	1
132	20+250	dr	1	B2	1
133	21+300	dr	1	G1	1
134	21+320	st	1	G1	1
135	21+330	st	1	A3	1
136	21+330	st		P8(1.04km)	1
137	21+570	st	1	G11	1
138	21+590	dr	1	G1	1
139	21+590	st	1	G1	1
140	21+600				
141	21+640	dr	1	A22	1
142	21+700	dr	1	G1	1

143	21+710	st	1	G1	1
144	21+740	st	1	A22	1
145	21+800				
146	21+900				
147	22+000				
148	22+100				
149	22+180	dr	1	A1	1
150	22+200				
151	22+260	dr	1	B2	1
152	22+300				
153	22+320	st	1	A2	1
154	22+360	st	1	C37	1
155	22+360	dr	1	A4	1
156	22+360	dr		C27	1
157	22+360	dr		P8 (1,42km)	1
158	22+400				
159	22+410	st	1	A6a	2
160	22+430	st	1	A6a	2
161	22+450	st	1	A6a	2
162	22+500				
163	22+550	st	1	C27	1
164				A18	1
165	22+550	dr	1	C37	1
166	22+600				
167	22+700				
168	22+770	st	1	C37	1
169	22+770	dr	1	C27	1
170	22+800				
171	22+900				
172	22+960	st	1	C27	1
173	22+960	dr	1	C37	1
174	23+000				
175	23+100				
176	23+200				
177	23+260	dr	1	A1	1
178	23+300	dr	1	C27	1
179	23+300	st	1	C37	1
180	23+340	dr	2	A5a	1
181	23+370	dr	1	A6a	2
182	23+390	dr	2	A5a	1
183	23+400				
184	23+470	dr	1		
185	23+470	st	1		
186	23+470	st		A2	1
187	23+500				
188	23+580	dr	1		
189	23+580	st	1		
190	23+600				
191	23+700				

192	23+730	st	2	A5a	1
193	23+780	st	2	A5a	1
194	23+800				
195	23+820	dr	1		
196	23+820	st	1	A3	1
197	23+820	st			
198	23+900				
199	24+000				
200	24+100				
201	24+200				
202	24+300				
203	24+310	dr	1		
204	24+310	dr		A1	1
205	24+310	st	1		
206	24+340	dr	2	A5a	1
207	24+400	dr	2	A5a	1
208	24+500	st	1		
209			1	A2	1
210	24+500	dr	1		
211	24+600				
212	24+670	dr			
213	24+670	dr	1	A3	1
214	24+670	dr		P8 (550m)	1
215	24+670	st	1		
216	24+700				
217	24+720	dr	1	A6a	2
218	24+750	dr	1	A6a	2
219	24+780	dr	1	A6a	2
220	24+800				
221	24+850	st	1	A6a	2
222	24+880	st	1	A6a	2
223	24+900				
224	24+910	st	1	A6a	2
225	24+950	dr	1	A18	1
226	24+980	st	1	F48 (Ulles)	1
227	25+000				
228	25+030	dr	1	F46 (Ulles)	1
229	25+100				
230	25+200	dr	1		
231	25+200	st	1		
232	25+200	st		A3	1
233	25+200	st		P8 (550m)	1
234	25+300				
235	25+350	dr	1	A18	1
236	25+400				
237	25+445	st	1	D15	1
238	25+445	st		P27	1
239	25+455	st	1	F40 (D133)	1
240	25+460	dr	2	F32 (Otenl)-sageata stanga	1

241	25+486	dr	2	F32 (Petecu)- sageata dreapta	1
242	25+490	st	3	F32 (Sanpaul)- sageata dreapta	1
243	25+490	st		F32 (Darjiu)- sageata stanga	1

152

171

Președintele:

