

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din _____

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „**Consolidare sistem rutier DJ 136 B km 9+954-10+184**”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. **1/2682/15.02.2013**, încheiat între executantul SC VIADUCT SRL și achizitorul Consiliul Județean Harghita.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:
 - Drum județean DJ 136B, km 9+954-10+184
2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul - verbal nr. 9010/14.05.2013 comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus completarea cărții tehnice, fapt ce a fost respectat, consemnat prin Procesul-verbal de stingere al obiectiilor nr. 17374/19.09.2013;
3. Termenul de garanție al lucrărilor a fost de 5 ani;
4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la 12.12.2018 până la _____.2018, fiind formată din:

Președinte:

Director general adjunct DGT Consiliul Județean Harghita

Membri:

Șef serviciu	Dir. Gen. Tehnică	Consiliul Județean Harghita
Consilier	Dir. Gen. Tehnică	Consiliul Județean Harghita
Șef serviciu	Dir. Gen. Tehnică	Consiliul Județean Harghita
Consilier	Dir. Gen. Economică	Consiliul Județean Harghita

5. Au mai fost prezenți: (Nume și prenume, calitatea, semnătura)

.....
.....
.....

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

- 6.1 Lucrările au fost complet terminate la data de: 19.09.2013;
- 6.2 Au fost/nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;
- 6.3 Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate integral;
- 6.4 Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/ nu sunt în posesia proprietarului;
- 6.5 Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 19.09.2013 până în prezent, respectiv pe o durată de 5 ani, viciile apărute, altele

decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces verbal;

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- Admiterea recepției finale
- Respingerea recepției finale

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

.....
.....

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

.....

10. Prezentul proces-verbal, conținând file și anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi,, în exemplare.

11. Alte mențiuni: Valoarea obiectului de investiții este de **190.892,33** lei cu TVA.

Comisia de recepție

Președinte:

.....

Membri:

.....

.....

.....

.....

Alți participanți:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Procesul Verbal de recepție finală nr. _____ pentru lucrarea executată în cadrul contractului 1/2682/15.02.2013 „Consolidare sistem rutier DJ 136 B km 9+954-10+184”

Valoarea declarată a obiectivului de investiției

Nr. crt.	Denumirea	Valoare LEI
1	Studii de teren, taxe avize și acorduri, proiectare	0,00
2	Lucrări de bază 2013	188.098,76
3	Alte lucrări	
4	Supraveghere	1.580,63
5	Consultanță	
6	Comisioane, cote, taxe,	1.213,54
	TOTAL	190.892,33

Comisia de recepție

Președinte:

.....

Membri:

.....

.....

.....

.....

Procesul Verbal de recepție finală nr. _____ pentru lucrarea executată în cadrul contractului 1/2682/15.02.2013 „**Consolidare sistem rutier DJ 136 B km 9+954-10+184**”

Observațiile comisiei

COMISIA:	Numele și prenumele	Calitatea	Semnătura
1.		Președinte
2.		Membru
3.		Membru
4.		Membru
5.		Membru

Procesul Verbal de recepție finală nr. _____ pentru lucrarea executată în cadrul contractului 1/2682/15.02.2013 „**Consolidare sistem rutier DJ 136 B km 9+954-10+184**”

Constatările comisiei

Lucrarea recepționată la data de 14.05.2013 având procesul verbal de recepție privind stingerea obiecțiilor la data 19.09.2013 , a avut o perioadă de garanție de 60 de luni, respectiv până la data de 19.09.2018. În perioada prevăzută de legislație pentru recepția finală a lucrărilor nu au fost întreprinse măsuri pentru recepție finală, astfel că este necesar pentru finalizarea investiției organizarea recepției finale și încheierea unui proces verbal de recepție finală a lucrărilor.

Comisia constată faptul că dosarul de execuție și decontare în baza căruia au fost recepționate lucrările există la Consiliul Județean Harghita, recepția s-a făcut fără obiecții, iar în perioada de garanție nu au fost formulate solicitări de remediere a lucrărilor adresate executantului SC Viaduct SRL.

Lucrările executate s-au comportat corespunzător până la data prezentei recepții finale.

COMISIA:	Numele și prenumele	Calitatea	Semnătura
1.		Președinte
2.		Membru
3.		Membru
4.		Membru
5.		Membru

REFERAT

**Privind comportarea în exploatare în perioada de garanție a obiectivului de investiție,
„Consolidare sistem rutier DJ 136 B km 9+954-10+184”**

După recepția la terminarea lucrărilor efectuată prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu obiecții nr. 9010/14.05.2013, s-au constatat următoarele:

1. Prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 9010/14.05.2013 s-au formulat obiecții care au fost recepționate prin Procesul verbal de recepție privind stingerea obiecțiilor nr. 17374/19.09.2013.
2. Drumul județean DJ 136B, sectorul km 9+954-10+184 s-a comportat corespunzător în perioada de 5 ani garanție.

Reprezentant investitor

Reprezentant consiliu local